

MAQUINAS ELECTRICAS

I

Prof. Ing. Fredy CASTRO SALAZAR

esgroups.yahoo.com/group/maquinas electricas - UNAC

CONTENIDO

Control de lectura

- Circuitos Magnético
- Estudio del Reactor
- El TRANSFORMADOR
- El AUTO TRANSFORMADOR
- Conexiones Trifásicas del TRANSFORMADOR
- Paralelo del TRANSFORMADOR

Bibliografía


- Circuito Magnéticos y TRANSFORMADORES STAFF of MIT
- Maquinas Eléctricas I : Biels - Bianchi
- " " : CHAPMAN
- TRANSFORMADORES : ENRIQUE RAS

Sist. Evaluación

$$P.F. = \frac{P.P. + E.P. + LAB + E.F.}{4}$$

Propiedades Magnéticas de la Materia

Origen del magnetismo: Es fundamentalmente de origen magnético en el átomo de Bohr.



Según su magnetismo hay 3 tipos de sustancia

- Materiales ferromagnéticos
- " Paramagnéticos
- " Diamagnéticos

Materiales Ferromagnéticos

Es un material el cual al aplicarle un campo magnético externo, sus dipolos magnéticos se orientan en el sentido del campo aplicado, luego al retirar dicho campo, trata de mantener la orientación.


Materiales Paramagnéticos

En este caso, al retirar el campo magnético externo, los dipolos magnéticos permanecen orientados al azar.

Materiales Diamagnéticos:


En este caso la imanación tiende a orientarse en el sentido contrario u opuesto al campo aplicado

COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL FERROMAGNETICO




SIN APLICAR
CAMPO EXTERNO


Al aplicar
Campo Externo H



Al retirar
el campo Magnético
(los dipolo tiende
A MANTENER LA
ORIENTACION)



CURVA CARACTERÍSTICA de MAGNETIZACIÓN del Hierro



Cuando se aplica corriente por primera vez

Ciclo de Histeresis (fenomeno por el cual el material trata de conservar su campo magnetico)

B_r : Inducción Residual
Es el campo residual o sobrante al quitar el campo externo

H_c : Campo Coercitivo
Es el campo necesario para que la inducción residual sea cero.


(No depende del tiempo, depende del material si se esta magnetizado o desmagnetizado)

Característica de los Materiales Ferromagneticos


- IMANACION más facil q los demas materiales
- Inducción magnetica intrinseca maxima (B_{max}) muy elevada
- LA facilidad de IMANACION depende del campo magnetico aplicado. Hay una relación "no lineal" entre B y H .
- CONSERVA la IMANACION al suprimir el campo magnetico externo
- Se opono a la INVERSION del sentido de la IMANACION una vez IMANADOS.

Curva B-H


LA INDUCCIÓN MAGNÉTICA ASOCIADA A UN CAMPO MAGNÉTICO DADO "NO" TIENE UN SOLO VALOR DEFINIDO, ESTÁ ENTRE CIERTOS LÍMITES, DEPENDE DE LA HISTORIA DEL MATERIAL. POR ELLO SE UTILIZA LA "CURVA DE IMANACIÓN NORMAL" EN ALGUNOS CÁLCULO Y EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS.



Características



AL AUMENTAR H LA INDUCCIÓN MAGNÉTICA B SE MANTIENE CONSTANTE (YANO AUMENTA)



El AREA ENCERRADA EN UN LAZO DE HISTERESIS presenta la perdida de energia en el Fe

Para crear imanes permanentes se utiliza esta curva porque es MAS dificil desmagnetizarlo

Para transformadores se utiliza esta curva porque es mas facil magnetizarlo y desmagnetizarlo

(El material se calienta porq. en la corriente alterna van cambiando de sentido los dipolos y hay se consume trabajo - friccion)

Materiales magneticamente densos
 " " " Blandos

Circuitos Magneticos

Concepto: Un circuito magnetico consiste en su mayor parte de su longitud de un material de gran permeabilidad, de seccion sustancialmente uniforme y en el cual queda confinado el flujo magnetico. El concepto de circuito magnetico simplifica el problema porq. transforma el campo tridimensional en un circuito unidimensional.

Unidades Relacionadas

\vec{B} : Induccion Magnetica \rightarrow Unidad: $1 [\text{Teslas}] = 1 \left[\frac{\text{Weber}}{\text{m}^2} \right] = 1 [T]$

\vec{H} : Intensidad de Campo \rightarrow Unidad: $1 \left[\frac{A \cdot m}{m} \right] = 1 [A/m]$

Relacion (no lineal):

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

Hipotesis: Estado Cuasiestacionario (Φ ; $i = cte$)

Problemas.

a) Dado: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Configuración} \\ \text{Corriente} \\ \text{Material} \end{array} \right. \longrightarrow \text{Hallar: } B$

b) Dado: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Configuración} \\ \text{Inducción Magnética} \\ \text{Material} \end{array} \right. \longrightarrow \text{Hallar: } H$

Ecuaciones Necesarias

1) $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$ donde: $\mu = f(B)$


2) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$ (2^{da} ec. Maxwell)

3) $i = \int \vec{H} \cdot d\vec{\ell}$ (ley de Ampere)


4) $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$ (3^{ra} ec. Maxwell)


Algunos Circuitos Magnéticos

TRANSFORMADOR DE COLUMNAS:




TRANSFORMADOR ACORAZADO:





DEVANADO

Aislante




Pivote

Relé

CIRCUITO MAGNETICO SIMPLE

Area de la seccion transversal cte.



De la ley de Ampere

$$\begin{aligned} \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \int \vec{H} \cdot d\vec{l} \\ &= \int H dl \cos 0^\circ \\ \oint H dl &= NI \dots (1) \end{aligned}$$

Como: $A = \text{cte} \rightarrow B = \frac{\Phi}{A} = \text{cte}$

$\therefore H = \text{cte}$ en todo el cto


$$\oint H dl = H \oint dl = H l_m \dots (1)$$

Pero: $\oint H dl = NI \Rightarrow$

en (1)

$$\boxed{N \cdot I = H \cdot l_m}$$

LEY DE CIRCUITO MAGNETICO





$$N_1 I_1 + N_2 I_2 + \dots = H_1 l_1 + H_2 l_2 + \dots$$

$$\boxed{\sum NI = \sum H \cdot l}$$

ley de los cktos magneticos

$$\boxed{\sum \text{f.m.m.} = \sum \text{caída de potencial magnético}}$$

Circuito Analogo Resistivo



Sabemos q:

$$NI = H \cdot l_m$$

$$= \frac{B}{\mu} \cdot l_m$$

$$= \frac{\Phi_B}{\mu \cdot A} \cdot l_m$$


$$NI = \Phi_B \cdot \frac{1}{\mu} \cdot \frac{l_m}{A}$$

$$\boxed{f.m.m. = \Phi_B \cdot R_m}$$

Veros q es igual a:

$$f.e.m = i \cdot R$$

es un cto electrico



EN CONCLUSION, Tambien.

$$\boxed{\sum NI = \sum \Phi \cdot R}$$

Caída de potencia
Magnetico

Tabla de Unidades

MAGNITUD	Simbolo	MKS	CGS	Ingles
Flujo Magnetico	Φ	Weber	Maxwell	KL
Densidad de Flujo (Inducción Magnetica)	B	weber/m ²	Gauss	KL/plg ²
Fuerza Magnetomotriz	N.I	Ampere - vuelta	Gilbert	Ampere - Vuelta
Intensidad de Campo	H	Ampere - vuelta/m	Oersted	Ampere - Vuelta/plg
Permeabilidad del aire o vacio	μ_0			KL A.v-plg
Permeabilidad Relativa	μ_r			

$$\mu_0 = \frac{1}{313} \frac{KL}{A.v.plg}$$

Equivalencias:

$$1 [\text{wb}] = 10^8 [\text{Mx}] = 10^8 [\text{líneas}]$$

$$1 [\text{T}] = 1 \left[\frac{\text{wb}}{\text{m}^2} \right] \times \frac{10^5 \text{ Klíneas}}{1 \text{ wb}} \times \left[\frac{6,4516 \times 10^{-4} \text{ m}^2}{1 \text{ pulg}^2} \right]$$

$$1 [\text{T}] = 64,52 \frac{\text{Klíneas}}{\text{plg}^2}$$

Solución de Circuitos MAGNÉTICOS



CIRCUITO SIN ENTREHIERRO (sección uniforme)

A) Si el dato es el flujo Φ . Hallar $N \cdot I$

Solución:


i) Calculamos $B_m = \frac{\Phi}{A_m}$

ii) De curva B-H del material. Hallamos H_m .



A_m : Área magnética Útil.

iii) $N \cdot I = H_m \cdot \ell$



f.ap: factor de apilamiento

$$f.ap \leq 1$$

$$A_m = a \cdot b \cdot f.ap$$


B) Si el dato es $N \cdot I$. Hallar Φ

Solución:


i) Calculamos $H_m = \frac{N \cdot I}{\ell_m}$

ii) De curva B-H. Hallamos B_m .

iii) $\Phi = B_m \cdot A_m$



Circuito Con Entrehierro (Sección Uniforme)



l_g : longitud del entrehierro

B_g : Inducción en el entrehierro

Area del entrehierro

$$A_g = (b + l_g)(a + l_g)$$


CASO A:

Si el dato es Φ . HALLAR $N \cdot I$

Solución:

i) Calculamos $B_m = \frac{\Phi}{A_m}$; $B_g = \frac{\Phi}{A_g}$

ii) De la curva B-H del material. Hallamos H_m :



Calculamos: $H_g = \frac{B_g}{\mu_0}$

iii) Aplicamos ley de cktos magneticos.

$$N \cdot I = H_m l_m + H_g l_g$$

CASO B:

Si el dato es $N \cdot I$. Hallar Φ .

Metodo 1: Metodo Iterativo:

- i) Asumimos un flujo
- ii) Seguimos por i) y ii) del caso anterior
- iii) Verificamos la ley de cktos magneticos

Si: $\sum N \cdot I > \sum H \cdot l \rightarrow$ Aumentamos Φ y repetimos.

Si: $\sum N \cdot I < \sum H \cdot l \rightarrow$ Disminuimos Φ y repetimos.

(OTRO:

Se asume sin entrehierro y se calcula Φ , luego sin hierro (solo aire) y

Se calcula Φ , con los datos obtenemos un Φ_{min} y Φ_{max})

METODO 2: Metodo Grafico

Deducción ANALITICA

$$R_g = \frac{l_g}{\mu_0 A_g}$$

$$NI = H_m l_m + H_g l_g$$

$$= \text{"} + \frac{B_g \cdot l_g}{\mu_0}$$


$$\text{Si: } B_m = 0 \rightarrow H_0 = \frac{NI}{l_m}$$

$$= \text{"} + \frac{\Phi}{\mu_0 A_g} \cdot l_g$$

$$\text{Si: } H_m = 0 \rightarrow B_0 = \frac{NI \cdot \mu_0 A_g}{A_m \cdot l_g}$$

$$NI = H_m \cdot l_m + \frac{B_m \cdot A_m \cdot l_g}{\mu_0 \cdot A_g}$$

Ecuación de la Recta del Entrehierro



Cuando los puntos B_0 y H_0 se ubican fuera del recuadro de curvas B-H, entonces se ubican dos puntos P_1 y P_2 q' pertenecen a la recta del entrehierro (dándole valores conocidos a P_1 y P_2) y luego se ubica la intersección con la curva del material.

luego: $\Phi = B_m \cdot A_m$

Problema 1:


La estructura magnética de la fig. es de acero al silicio la longitud de la trayectoria media es $0,75$, la medida de la sección transversal es $6 \times 7 \text{ cm}^2$ con $f.p. = 0,9$, longitud del entrehierro es 2 mm y el flujo es el mismo es 600 kL en el sentido indicado en la fig.

Hallar:

a) N_B

b) Si $I_B = 0$. Hallar Φ

$$\Phi = 600 \text{ kL}$$



$$l_m = 0,75 \text{ m}$$

$$l_g = 2 \text{ mm}$$

$$A = 6 \times 7 \text{ cm}^2$$

$$f_p = 0,9$$

Solución:

$$\sum NI = H_m l_m + H_g l_g \dots (1)$$

$$l_m = 0,75 \text{ m} = 29,52 \text{ f}'' \quad , \quad l_g = 2 \text{ mm} = 78,74 \times 10^{-3} \text{ plg}$$

$$A_m = 6 \times 7 \times 0,9 = 37,8 \text{ cm}^2 = 5,859 \text{ plg}^2$$

$$B_m = \frac{\Phi}{A_m} = \frac{600 \text{ kL}}{5,859 \text{ plg}^2} = 102,4 \text{ kL/plg}^2$$

De la curva B-H del material (curva 3)

$$H_m = 140 \frac{\text{A.v.}}{\text{plg}}$$

$$\text{A.v.} = \text{Ampere vueltas}$$

$$B_g = \frac{\Phi}{A_g} = \frac{600 \text{ kN}}{6,919 \text{ plg}^2}$$

$$B_g = 86,717 \text{ kN/plg}^2$$

$$A_g = (b+l_g)(a+l_g) \\ = (6,2)(7,2) \text{ cm}^2 \\ = 44,64 \text{ cm}^2 \\ A_g = 6,919 \text{ plg}^2$$

$$H_g = \frac{B_g}{\mu} = \frac{86,717}{1/313} = 27142,65 \frac{\text{A.V}}{\text{plg}}$$

EN (1)

$$\sum NI = 140 \frac{\text{A.V}}{\text{plg}} \cdot 29,527 \text{ plg} + 27142,65 \frac{\text{A.V}}{\text{plg}} \cdot 78,74 \times 10^{-3} \text{ plg}$$

$$\sum NI = \underbrace{4133,78 \text{ A.V}}_{(m)} + \underbrace{2137,2123 \text{ A.V}}_{(g)}$$

$$\sum NI = 6270,9923 \text{ A.V}$$

$$N_A I_A - N_B I_B = 6270,9923 \text{ A.V} \times \text{No Satisfase sentido de } \uparrow$$

$$N_B I_B - N_A I_A = 6270,9923 \text{ A.V} \times \text{Si " " " " } \uparrow$$

$$E \cdot N_B - 8000 = 6270,9923$$

$$N_B = \underline{2378,49}$$

B) Ec. de la recta del Entrehierro: $8000 = 29,527 H_m + 20,869 B_m$

Por el metodo Grafico. $\Rightarrow \uparrow_m$

$$N_A I_A = \uparrow_m \cdot R_m + \uparrow_g \cdot R_g$$

$$= \text{"} + B_m A_m \cdot R_g$$

$$= H_m \cdot l_m + B_m \cdot A_m \cdot \frac{1}{\mu} \cdot \frac{l_g}{A_g}$$

Reemplazando Valores


$$8000 = 29,527 H_m + 20,869 B_m$$

Ec. de la Recta del entrehierro.

$$\text{Si: } B_m = 0 \rightarrow H_0 = 270,94 \frac{\text{A.V}}{\text{plg}}$$

$$\text{Si: } H_m = 0 \rightarrow B_0 = 383,34 \text{ kN/plg}^2$$

Como los pto. estan fuera del cuadro, busquemos otros pto. como P1 y P2



$$\text{Si: } B_m = 120 \frac{\text{kG}}{\text{plg}^2} \rightarrow H_m = 186,925 \frac{\text{A.2}}{\text{plg}}$$

$$\text{Si: } H_m = 200 \frac{\text{A.2}}{\text{plg}} \rightarrow B_m = 100,369 \frac{\text{kG}}{\text{plg}^2}$$


de la Intersección de la curva del rot.

$$B_m = 100 \text{ kG/plg}^2$$

$$\Phi = B_m \cdot A_m = 100 \times 5,859 \text{ kG}$$

$$\Phi = \frac{\text{kG}}{\text{plg}}$$

Circuito Magnético Serie Rectangular de sección no uniforme



CASO A: Si el dato es $\Phi \rightarrow$ Hallar N.I

Sol.

i) Calculamos $B_1 = \frac{\Phi}{A_1}$, $B_2 = \frac{\Phi}{A_2}$, $B_3 = \frac{\Phi}{A_3}$, ...

$$B_g = \frac{\Phi}{A_g}$$

ii) De la curva B-H: Hallamos

$$H_1, H_2, H_3, \dots \text{ y calculamos } H_g = \frac{B_g}{\mu_0}$$

iii) Aplicamos $\sum N I = \sum H \cdot l$

Caso B: Si el dato es $N \cdot I \rightarrow$ Hallar Φ

Sol. Metodo Iterativo


i) Asumimos Φ

ii) Repetimos los pasos i) y iii) del caso anterior

iii) Verificamos la ley de circuitos Magneticos

Si: $\sum NI > \sum H \cdot l \rightarrow$ Aumentamos Φ y repetimos

Circuito Magnetico serie rectangular serie, seccion uniforme
pero diferentes materiales



Caso A:

Si el dato es Φ . Hallar $N \cdot I$

i) Calculamos $B_1 = B_2 = B_3 = \dots = \frac{\Phi}{A}$


ii) Hallamos para cada material de su curva respectiva H_1, H_2, H_3, \dots y calculamos $H_g = B_g / \mu_0$

iii) $\sum NI = \sum Hl$

Caso B: Dato $N \cdot I \rightarrow$ Hallar Φ

Sol. Metodo Iterativo

Circuito Magnético Serie - Paralelo (Sección Uniforme)



Se cumple:

- i) EN UN NODO: $\sum \Phi = 0 \rightarrow \sum \Phi_{salen} = \sum \Phi_{entran}$
- ii) EN UN LAZO CERRADO: $\sum \Delta U_m = 0$

EN el orto mostrado.

EN el lazo abcfa: $N_A I_A = H_A l_A + H_B l_B + H_g l_g \dots (1)$

" " lazo edcfe: $N_C I_C = H_C l_C + H_B l_B + H_g l_g \dots (2)$

EN el Nudo G: $\Phi_A + \Phi_C = \Phi_B \dots (3)$


Adicionalmente:

EN el lazo abdea: $N_A I_A - N_C I_C = H_A l_A - H_C l_C \dots (4)$

Problema

El núcleo mostrado es de acero laminado y de forma simétrica de sección 2" x 2,5" con $\mu_{ap} = 0,07$ y $\Phi_B = 75 \text{ kG}$ con sentido hacia abajo

- a) Calcular el Φ en la bobina derecha de $N=20$
- b) Calcular los NI en la bobina izquierda
- c) Hallar la inductancia en la bobina izquierda



Solución:


$$l_A = l_C = 28'' \quad , \quad l_B = 7,96''$$

$$A_g = (2,04'')(2,54'')$$

$$A_m = 2 \times 2,5 \times 0,9 = 4,5 \text{ plg}^2$$

Calculo de B_B : $B_B = \frac{\Phi}{A_g} = \frac{75 \text{ k}\ell}{4,5 \text{ plg}^2} \Rightarrow B_B = 16,66 \text{ k}\ell/\text{plg}^2$

De la curva B-H del Material



$$H_B = 3,65 \frac{\text{A}\cdot\text{T}}{\text{plg}}$$

Calculo de B_g y H_g :

$$B_g = \frac{\Phi_B}{A_g} \quad H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = \frac{\Phi_B}{\mu_0 A_g}$$

$$\Rightarrow H_g = \frac{313 \times 45}{2,04 \times 2,54} \frac{\text{A}\cdot\text{T}}{\text{plg}} \Rightarrow H_g = 4530,45 \frac{\text{A}\cdot\text{T}}{\text{plg}}$$

En el lado de la derecha:

$$N_c I_c = H_c l_c + H_B l_B + H_g l_g$$


$$H_c = \frac{N_c I_c - H_B l_B - H_g l_g}{l_c}$$

$$H_c = \frac{20 \times 1 - 3,65 \times 7,96 - 4530,45 \times 0,04}{28} \left[\frac{\text{A}\cdot\text{T}}{\text{plg}} \right]$$

$$H_c = -6,795 \frac{\text{A}\cdot\text{T}}{\text{plg}}$$

o.e. Φ_c tiene sentido contrario al asumido

De curvas B-H.



$$\Rightarrow B_c = 49,5 \text{ k}\ell/\text{plg}^2$$

luego:

$$\Phi_c = -49,5 \frac{\text{k}\ell}{\text{plg}^2} \times 4,5 \text{ plg}^2$$

$$\Phi_c = -222,75 \text{ k}\ell$$


$$b) \quad \Phi_A = \Phi_B - \Phi_C = 75 \text{ kL} - (-222,75 \text{ kL})$$

$$\Phi_A = 297,75 \text{ kL}$$

$$B_A = \frac{\Phi_A}{A_m} = \frac{297,75 \text{ kL}}{4,5 \text{ plg}^2}$$

$$B_A = 66,17 \text{ kL/plg}^2$$

De curvas B-H.



En el lazo de la izquierda.

$$N_A \cdot I_A = H_A \cdot l_A + H_B \cdot l_B + H_G \cdot l_G$$

$$= (10 \times 28 + 3,65 \times 7,96 + 4530,45 \times 0,04) \text{ A.T}$$

$$N_A \cdot I_A = 490,272 \text{ A.T}$$

$$c) \quad L = \frac{N \Phi}{I} \quad \& \quad L = \frac{N^2 \Phi}{N \cdot I}, \quad \text{Se calcula en el S.I.}$$

$$L = \frac{200^2 \times 297,5 \times 10^{-5}}{490,272} \text{ Henry}$$

$$= 0,24292 \text{ Henry}$$


$$L = 242,92 \text{ mH}$$

Prob:


Se ha diseñado un reactor como se muestra en la fig. $V=100\text{V}$
 $f=60\text{Hz}$, $N=208$, $n=80$ placas, $f_{ap}=0,98$, $t=0,5\text{mm}$, $g=0,004''$,
 $a=1''$, material acero silicio grado eléctrico.

Calcular:

- El flujo magnético cuando circula una $I=0,536\text{A}$
- La inductancia en el sistema con los valores de a)



Solución: longitudes



$$l_{m3} = l_{m2} = 5''$$

$$l_{m1} = 3'' - 0,004'' = 2,996''$$

Área magnética de la columna central $A_{m1} = 2A_{m2}$

$$A_{m2} = a \cdot b \cdot f_{ap} = 1'' \times 80 \times 0,5\text{mm} \times \frac{1''}{25,4\text{mm}} \times 0,98$$

$$A_{m2} = 1,543\text{plg}^2 = A_{m3}$$



$$A_{m1} = 3,086\text{plg}^2$$

Área de entrehierro

$$A_g = (2,004'') \cdot \left(\frac{80 \times 0,5}{25,4} + 0,004'' \right)$$

$$A_g = 3,164\text{plg}^2$$

En el circuito Analogo.



$$\begin{aligned}
 NI &= \Phi \left(R_{m1} + \frac{R_{m2}}{2} \right) + \Phi R_g \\
 &= \Phi R_{m1} + \frac{\Phi \cdot R_{m2}}{2} + \Phi R_g \\
 &= H_1 l_{m1} + H_2 \cdot l_{m2} + \Phi \cdot R_g
 \end{aligned}$$

Como: $B_1 = B_2 = B_3 \rightarrow H_1 = H_2 = H_3$

$$NI = H_m (l_{m1} + l_{m2}) + B_m \cdot A_m \cdot \frac{1}{\mu_0} \frac{l_g}{A_g}$$

Reemplazando valores

$$208 \times 0,536 = H_m (2,996 + 0) + B_m \cdot 3,086 \times (3,13) \times \frac{0,004}{5,164}$$


$$111,488 = 10,996 H_m + 1,221 B_m$$

Ec. de la recta del entrehierro.

Si: $B_m = 0 \rightarrow H_0 = 10,135 \text{ A}\cdot\text{v}/\text{plg}$

Si: $H_m = 0 \rightarrow B_0 = 91,30 \text{ kR}/\text{plg}^2$

En la curva del material.



$B_m = 54 \text{ kR}/\text{plg}^2$

$\Phi = B_m \cdot A_m$
 $= 54 \text{ kR} \times 3,086 \text{ plg}^2$
 plg^2


$\Phi = 166,64 \text{ kR}$

b) $L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{208 \times 166,64 \times 10^{-5}}{0,536}$

$L = 645 \text{ mH}$


Prob -

En el núcleo central del orto magnético de chapa representado en la fig. Se quieren obtener 1,2 T de inducción. El material es chapa de acero al silicio de grado electrizada. Calcular la F.m.m. para dicho núcleo si se apilan 30 mm de chapa con $f_{ap} = 0,8$ (En la parte central)



Prob -


El núcleo mostrado es de acero laminado de sección 2" x 2,5" con $f_{ap} = 0,9$. ¿Cuántos ampereos se requiere en el devanado para crear un flujo de 0,0014 wb en la rama de la derecha?



ENERGIA DEL CAMPO MAGNETICO

Consideraciones:

- 1.- En todo campo magnetico se acumula energia.
- 2.- El campo entrega energia a la region donde se establece
- 3.- La energia entregada es devuelta cuando se suprime el campo
- 4.- La devolución de energia es total cuando el medio es el vacío. Otros medios una parte de la energia se disipa en forma de calor



Se sabe q' :

$$e = N \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

La potencia entregada

$$Pot = e \cdot i$$

$$Pot = N \frac{\partial \Phi}{\partial t} \cdot i$$

Pero: $Pot = \frac{\partial w}{\partial t}$

luego, la energia $\partial w = N i \partial \Phi$

A la vez: $\Phi = B \cdot A$

$$\partial w = N \cdot i \cdot \partial (BA)$$

$$\partial w = N \cdot i \cdot A \cdot \partial B$$

$$= \underline{H \cdot A} \cdot \partial B$$

$$= H \cdot vol. \cdot \partial B$$

finalmente:

ENERGIA
TOTAL

$$W = vol \int_{B_1}^{B_2} H \partial B$$

La energia por unidad de volumen o densidad de energia

$$\frac{W}{vol.} = \int_{B_1}^{B_2} H \partial B$$

$$w = \int_{B_1}^{B_2} H \partial B$$

ENERGIA POR UNIDAD DE VOLUMEN
o
DENSIDAD DE ENERGIA.

Se necesaria

$H(B)$, suponiendo la permeabilidad constante

$$H = \frac{B}{\mu}$$

$$W = \int_{B_1}^{B_2} \frac{B}{\mu} \cdot \partial B$$

$$W = \frac{1}{2} \left[\frac{B^2}{\mu} \right]_{B_1}^{B_2}$$

$$j_1 \cdot B_1 = 0 \text{ y } B_2 = B$$


\Rightarrow

$$W = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$$

Si existe un campo magnetico B en un pto cualquiera del espacio, podemos considerar a este pto como un lugar en donde hay una cantidad de energia almacenada, cuyo valor por unidad es:

$$W_0 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

Fuerza Atractiva Magnetica



El trabajo realizado por f_m :

$$\partial w = f \cdot \partial x$$

$$\frac{\partial w}{\partial Vol} = f \frac{\partial x}{\partial Vol} = f \frac{\partial x}{A_g \partial x}$$

$$W = f / A_g$$

de donde:

$$f_m = W_g \cdot A_g$$


tambien:

$$f_m = \frac{1}{2} \frac{B_g^2}{\mu_0} A_g$$

Problema:

La fig. representa el cto magnético de un disyuntor de c.c. PARA iniciar el movimiento de la armadura A cuando la longitud media (g) del entrehierro es 25mm, se necesita una fuerza de 45N. En el extremo de la armadura donde se halla el baze se tiene un entrehierro de longitud constante g', 25mm

- A) Que intensidad debe tener la corriente q' circula por la bobina de disparo para poner en movimiento la armadura cuando la longitud (g) del entrehierro es 25mm
- B) Con la intensidad hallada en (A), cual es la fuerza atractiva magnetica q' se ejerce en la armadura cuando la longitud (g) del entrehierro es 0,25mm.



$g = 25\text{mm} \rightarrow f = 45\text{N} \quad (g' = 0,25\text{mm})$

Solución

$$NI = \oint (R_{mT} + R_{gT})$$

Despreciando la reluctancia del material


$$N \cdot I = \oint R_{gT}$$

$$I = \frac{\oint R_{gT}}{N} \dots \dots (1)$$

Problema:

La fig. representa el cito magnetico de un disyuntor de c.c. • PARA iniciar el movimiento de la armadura A cuando la longitud media (g) del entrehierro es 25mm, se necesita una fuerza de 45N. EN el extremo de la armadura donde se halla el bozne se tiene un entrehierro de longitud constante 0,25mm

- A) Que intensidad debe tener la corriente q' circula por la bobina de disparo para poner en movimiento la armadura cuando la longitud (g) del entrehierro es 25mm
- B) Con la intensidad hallada en (A), cual es la fuerza atractiva magnetica q' se ejerce en la armadura cuando la longitud (g) del entrehierro es 0,25mm.



$$g = 2,5\text{mm} \rightarrow f = 45\text{N} \quad (g' = 0,25\text{mm})$$

Solucion

$$NI = \oint (R_{mT} + R_{gT})$$

Despreciando la reluctancia del material

$$N \cdot I = \oint R_{gT}$$

$$I = \frac{\oint R_{gT}}{N} \dots (1)$$

Por lo tanto:

$$f_m = \frac{1}{2} \frac{B_g^2}{\mu_0} \cdot A_g = \frac{1}{2} \frac{(\Phi/A_g)^2}{\mu_0} \cdot A_g$$

$$f_m = \frac{1}{2} \frac{\Phi^2}{\mu_0 A_g} \dots (2)$$

$$\Phi^2 = 2 \mu_0 A_g \cdot f_m \Rightarrow \Phi = (2 \mu_0 A_g \cdot f_m)^{1/2} \dots (3)$$

Cálculo de la reluctancia, despreciando el efecto de borne.

$$R_{gT} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7}} \left(\frac{25}{25 \cdot 25} + \frac{0,25}{25 \cdot 25} \right) \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-6}} \cdot \frac{A \cdot 2}{wb}$$

$$R_{gT} = 3,21 \cdot 10^4 \frac{A \cdot 2}{wb}$$

Cálculo del Φ :

$$\Phi = (2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 25 \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot 45)^{1/2} wb$$

$$\Phi = 2,65 \cdot 10^{-4} wb$$

Reemplazando valores en (1):

$$I = \frac{2,65 \cdot 10^{-4} \cdot 3,21 \cdot 10^4}{100} A$$

$$I = \underline{85A}$$

B) Cálculo de la nueva R_{gT}

$$R_{gT} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7}} \left(\frac{0,25}{25 \cdot 25} + \frac{0,25}{25 \cdot 25} \right) \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-6}} \cdot \frac{A \cdot 2}{wb}$$

$$R_{gT} = 6,36 \cdot 10^5 A \cdot 2 / wb$$

De (1)


$$\Phi = N \cdot I / R_{gT}$$

$$\Phi = \frac{100 \cdot 85}{6,36 \cdot 10^5} \Rightarrow \Phi = 133 \cdot 10^{-4} wb$$


En (2)

$$f_m = \frac{1}{2} \frac{(133 \cdot 10^{-4})^2}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 25 \cdot 25 \cdot 10^{-6}}$$

$$f_m = \underline{112,61 [kN]}$$



Problema




Material: Acero fundido

a) Hallar f_m en el preciso instante g se ve en la fig.

PERDIDAS EN NUCLEOS MAGNETICOS DE FLUJO VARIABLE

PERDIDA POR HISTERESIS:

Esta energía que se convierte en calor a causa del fenómeno de histeresis, siendo la histeresis el fenómeno por el cual el material trata de conservar su estado magnético.



El área encerrada dentro de la gráfica representa las pérdidas en el material y estas pérdidas pueden calcularse mediante la fórmula sigt:

donde:

n : es el exponente

K : coeficiente de histeresis } Exponente y coeficiente de STEINMETZ

K y n dependen del material

W_h : Pérdida de energía por unidad de volumen y por ciclo.

$$W_h = K \cdot B_{max}^n$$

En la unidad de tiempo, la potencia de pérdidas es:

$$P_h = K \cdot B_{max}^n \cdot f$$

P_h : Pérdidas por unidad de Volumen

Para el volumen total, la pérdida total:


$$W_h = vol. W_h = vol. K \cdot B_{max}^n$$

$$P_h = vol. P_h = vol. K \cdot B_{max}^n \cdot f$$

Las pérdidas se reducen mejorando la calidad del material.

PERDIDAS por Corriente de Foucault

La variación del flujo magnético con el tiempo da origen a un campo eléctrico. Según Faraday se cumple lo sgt. Esta fem crea corriente inducidas llamadas corriente parasitas q' origina pérdidas de energía la cual se disipa como calor en el medio. Esto pérdidas de calor disminuye laminando el nucleo y aislando las láminas entre si.
Se calcula mediante la formula empírica sgt.



Φ variable en el tiempo

$$\oint E \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$P_F = K B_{\max}^2 f^2 \tau^2$$

P_F : Potencia de pérdida por unidad de volumen.

τ : espesor de lámina

Cuando se tiene un espesor de lámina predeterminada, se introduce dentro de la constante.

$$P_F = K_F \cdot B_{\max}^2 \cdot f^2$$

Para el volumen total:

$$P_F = \text{vol.} \cdot p_F = \text{vol.} \cdot K_F \cdot B_{\max}^2 \cdot f^2$$

EXCITACIÓN POR CORRIENTE ALTERNA

Bobina con núcleo de hierro (reactores)


Ventajas

- El núcleo de Fe aumenta grandemente la inductancia.
- Permite la reducción de las dimensiones de la bobina, la resistencia y el peso del devanado.
- Casi toda el flujo queda confinado en el hierro haciendo mínimo el acople con otros circuitos.

Desventajas

- Existen pérdidas en el núcleo y pueden afectar al resto del sistema si son excesivamente excesivo y variable los errores.
- La no linealidad hace q' la inductancia depende del flujo.

Pérdidas totales en el reactor



$$P_{\text{Perd. total}} = P_{\text{Perd. núcleo}} + P_{\text{Perd. bobina}}$$

$$P_{\text{TOT}} = P_{\text{Fe}} + P_{\text{Cu}}$$


Donde:

$$P_{\text{Fe}} = P_{\text{Histéresis}} + P_{\text{Eddy}}^2$$

$$P_{\text{Cu}} = I^2 R \text{ (efecto Joule)}$$

DESCOMPOSICIÓN DE LA PERDIDAS EN EL FE

Se utiliza las curvas del material P_{Fe} vs $B_{\text{máx}}$



suponiendo q' $B_{\text{máx}}$ se mantiene constante.

Sabemos:

$$P_{\text{Fe } 60} = P_{\text{Hist. } 60} + P_{\text{Eddy } 60}$$

$$P_{\text{Fe } 50} = P_{\text{Hist } 50} + P_{\text{Eddy } 50}$$

$$P_{\text{Fe } 60} = \frac{K_h \cdot B_{\text{máx}}^n}{a} \cdot 60 + \frac{K_E \cdot B_{\text{máx}}^2}{b} \cdot 60^2$$

$$P_{\text{Fe } 50} = \frac{K_h \cdot B_{\text{máx}}^n}{a} \cdot 50 + \frac{K_E \cdot B_{\text{máx}}^2}{b} \cdot 50^2$$

Si hallamos "a" y "b", entonces:

$$P_{\text{Fe } 60} = 60a \quad \text{y} \quad P_{\text{Fe } 60} = 60^2 b$$

$$P_{\text{Fe } 60} = 60a + 60^2 b$$

$$P_{\text{Fe } 50} = 50a + 50^2 b$$

o también:



$$P_{\text{Fe } 50} = 50a \quad \text{y} \quad P_{\text{Fe } 50} = 50^2 b$$

NUCLEO DE HIERRO EN LOS TRANSFORMADORES


CARACTERÍSTICA

- 1.- El núcleo ferromagnético permite una autoinducción grande del primario
- 2.- La intensidad de corriente de vacío o de excitación queda reducida a un valor bastante pequeño con la presencia del núcleo de Fe.
- 3.- La no linealidad de la imanación del Fe hace q' la forma de onda de la corriente de excitación no sea sinusoidal a pesar de q' el flujo sí lo es.
- 4.- Al excitar solo un devanado de un trazo, se comporta como una bobina de núcleo de hierro

Cuando es lineal



Cuando no es lineal





Hipotesis para el estudio

- 1.- Capacidad despreciable
- 2.- Resistencia a la corriente alterna: $R_{AC} > R_{DC}$

$$R_{AC} = R \text{ (depende de la frecuencia)}$$

Se considerará q' R es resistencia efectiva del devanado, constante e independiente de la intensidad y la frecuencia.
Dependerá de la Temperatura

Tensión Inducida (e)



La caída óhmica se desprecia.

$$(iR < 0,1\%V)$$

Se sabe que: $\epsilon = \frac{\partial \lambda}{\partial t}$

λ : flujo concatenado.

$$\epsilon = N \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Inductancia:

Es el fenómeno por el cual la corriente no aumenta por la oposición de su propio flujo magnético

Para un flujo senoidal:

$$\Phi = \Phi_{\max} \sin(\omega t)$$

$$\epsilon = N \frac{\partial}{\partial t} (\Phi_{\max} \sin(\omega t))$$

$$\epsilon = N \Phi_{\max} \omega \cos(\omega t)$$

Como:

$$\epsilon = \epsilon_{\max} \cos(\omega t)$$

entonces:

$$\epsilon_{\max} = N \Phi_{\max} \cdot \omega = N \cdot \Phi_{\max} \cdot 2\pi f$$

Pero:

$$\epsilon_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2}} \epsilon_{\text{eficaz}} \rightarrow \epsilon_{\text{eficaz}} = \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}$$


$$\frac{\epsilon}{\sqrt{2}} = 2\pi f \Phi_{\max} N$$

$$\epsilon = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot \Phi_{\max} \cdot N$$


$$\boxed{\epsilon = 4,44 \cdot f \cdot \Phi_{\max} \cdot N} \quad \dots (1)$$

$$\text{ó } \boxed{\epsilon = 4,44 \cdot f \cdot B_{\max} \cdot A \cdot N} \quad \dots (2)$$

RELACION DE FASE ENTRE " Φ " Y " ϵ "



Fasorialmente.




De (1) se puede observar:

Que el flujo es independiente de las dimensiones y calidad del núcleo

$$\boxed{\Phi_{\max} = \frac{\epsilon}{4,44 \cdot f \cdot N}}$$


Pgm.



Corriente de excitación (i_{ϕ})

Consideraciones

- 1.- Si el núcleo fuera de aire la corriente fuera senoidal para una tensión senoidal aplicada.
- 2.- Si el flujo es pequeño y la histéresis despreciable, la corriente sería aprox. senoidal e iría en fase con el flujo.
- 3.- Si trabajamos en la zona de saturación ya no hay proporcionalidad entre flujo y corriente.
- 4.- La corriente de excitación tiene la forma sigt.



Esta corriente que necesita la p.m.m. para crear el flujo Φ de un trazo trabajando en vacío.

$\mathcal{E}_{\text{máx}}$:

La onda de tensión inducida de un reactor experimental tiene un valor máx de 283 Volt. a 60Hz; el área de la sección transversal es 3,5" x 3,5" por un lap = 0,9 y tiene una bobina de 84 espiras. Calcular la inducción magnética.

$$\mathcal{E}_{\text{máx}} = 283 \text{ V}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ef.}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} = \frac{283}{\sqrt{2}} \approx 200 \text{ V}$$

Flyjo máximo: $\mathcal{F}_{\text{máx}} = \frac{200}{4.44 \times 60 \times 84} \text{ Wb} \Rightarrow \mathcal{F}_{\text{máx}} = 89,37 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$

Inducción Magnética:

$$A_m = 3,5" \times 3,5" \times 0,9$$

$$A_m = 11,025 \text{ plg}^2 \times \left(\frac{90254 \text{ m}}{1 \text{ plg}} \right)^2 \Rightarrow$$



$$A_m = 71,128 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$B_{\text{máx}} = \frac{89,37 \cdot 10^{-4}}{71,128 \cdot 10^{-4}} \text{ [T]}$$


$$B_{\text{máx}} = 1,26 \text{ [T]} = 12600 \text{ [G]}$$

Este valor de 12600 Gauss es Aprox. la inducción magnética normalmente utilizada en los trafo de potencia de 50 y 60Hz

Obtención Gráfica de la forma de Onda de la Corriente de excitación



Expresión Armónica de la corriente de Excitación (i_ϕ)



Por serie de Fourier

$$i_\phi = \sqrt{2} \left(I_1' \sin(\omega t) + I_3' \sin(3\omega t) + I_5' \sin(5\omega t) + \dots \right. \\ \left. (I_1'' \sin(\omega t) + I_3'' \sin(3\omega t) + I_5'' \sin(5\omega t) + \dots) \right)$$

Por otro lado:

$$e = E_m \cos(\omega t)$$

$$e = \sqrt{2} E \cos(\omega t)$$

La única componente en fase con "e" es:

$$i_e = \sqrt{2} I_1'' \cos(\omega t)$$

Y esta i_e produce potencia activa

∴ Las pérdidas en el núcleo:

$$P_{Fe} = I_1'' E = I_e E$$

De donde:
$$I_c = \frac{P_{Fe}}{E}$$

I_c : Corriente de pérdidas en el Fe

Valor eficaz de la corriente de Excitación

$$I_\phi = \sqrt{I_1'^2 + I_3'^2 + I_5'^2 + \dots + I_1''^2 + I_3''^2 + I_5''^2 + \dots}$$


$$= \sqrt{\underbrace{I_1''^2 + I_3''^2 + I_5''^2 + \dots}_{I_c^2} + \underbrace{I_1'^2 + I_3'^2 + I_5'^2 + \dots}_{I_m^2}}$$

$$I_\phi = \sqrt{I_c^2 + I_m^2}$$

I_m = Corriente de magnetización

$$I_m = \sqrt{I_3''^2 + I_5''^2 + \dots + I_1'^2 + I_3'^2 + I_5'^2 + \dots}$$

Representación Vectorial




$$\vec{I}_\phi = \vec{I}_c + \vec{I}_m$$

$$\cos\phi = \frac{I_c}{I_\phi} = \frac{P_{fe}}{I_\phi \cdot E}$$

P_{fe} : Potencia de pérdidas en el núcleo

I_c, I_ϕ, E : Valores eficaces.

Circuitos Equivalente de un reactor



R : Resistencia efectiva del devanado (Ω)

$$Y_\phi = G_c - j b_m$$

G_c : Conductancia de pérdidas (\mathcal{S})


b_m : Susceptancia magnética (\mathcal{S}) ó mho ó siemens

Y_ϕ : Admitancia de excitación (\mathcal{S})

Despreciando la caída ohmica $I_\phi \cdot R$

$$V \approx E$$

DETERMINACIÓN DE PARAMETROS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE



Se realiza el ensayo donde:

- (A) : Mide la corriente de excitación, I_ϕ
- (W) : " " potencia de pérdidas, P_{Fe}
- (V) : " " Tensión Nominal ; $V_N \approx E$

Y se calcula:

$$g_c = \frac{P_{Fe}}{V_N^2}$$

$$Y_\phi = \frac{I_\phi}{V_N}$$

$$b_m = \sqrt{Y_\phi^2 - g_c^2}$$

Ecuaciones q se cumplen.

$$V = I_\phi \cdot R + \bar{E}$$

Pero : $I_\phi R \approx 0 \rightarrow V \approx \bar{E}$

tambien: $\bar{Y}_\phi = g_c - j b_m$

Ademas:

$$\bar{I}_\phi = \bar{I}_c + \bar{I}_m$$

$$\bar{Y}_\phi \cdot \bar{E} = \bar{I}_c + \bar{I}_m$$

$$(g_c - j b_m) \bar{E} = \bar{I}_c + \bar{I}_m$$

∴

$$\bar{I}_c = g_c \bar{E}$$


$$\bar{I}_m = -j b_m \bar{E}$$

$$I_c = g_c \cdot E$$

$$I_m = b_m \cdot E$$


CURVAS CARACTERISTICAS DE LOS REACTORES

a) Curva de Magnetización eficaz B_{max} vs. H_m




Conociendo B_{max} se halla H_m
 luego: $I_m = \frac{H_m \cdot l}{N}$

b) Curva de pérdida en el núcleo P_{Fe} vs. B_{max}



Conociendo B_{max} se halla P_{Fe}
 Calculamos la pérdidas totales P_{Fe}
 luego: $I_c = \frac{P_{Fe}}{E}$

c) Curva de Potencia Reactiva: VAR vs B_{max}




Conociendo B_{max} se halla q
 calculamos los VAR totales, Q

$$I_m = \frac{Q}{E}$$

Problema

El reactor cuya dimensiones estan indicadas en la fig. tiene un arrollamiento con 145 espiras. El nucleo es de acero al silicio a 4,25% (Ver curvas caracteristicas). Si se alimenta con una tension de 230V a 60Hz, determinar:

- Las perdidas totales en el nucleo
- El valor eficaz de la corriente de excitación.



$$N = 145 \quad E = 230V \quad f = 60Hz$$

Solucion:

longitud magnetica:

$$l_m = 2 \times 13'' + 2 \times 11'' = 48 \text{ plg}$$

Area magnetica:

$$A_m = 3'' \times 3'' \times 0,9 = 8,1 \text{ plg}^2$$

Volume:

$$Vol = A_m \times l_m = 8,1 \times 48 = 388,8 \text{ plg}^3$$

Como la densidad del material es:

$$\rho = 0,27 \text{ lb/plg}^3$$

La masa sera:

$$M = \rho \cdot Vol = 0,27 \times 388,8$$

$$M = 105 \text{ lb}$$

Calculo de B_{max}

$$\Phi_{max} = \frac{F}{4,44 \times f \times N}$$

$$= \frac{230}{4,44 \times 60 \times 145}$$


$$\Rightarrow \Phi_{max} = 5,70 \times 10^{-3} \text{ wb}$$

$$\Rightarrow \Phi_{max} = 5,70 \text{ mwb}$$

luego: $B_{max} = \frac{F_{max}}{A_m} = \frac{570 \text{ kL}}{8,1 \text{ plg}^2}$

$B_{max} = 70,37 \text{ kL/plg}^2$

a) De la curva P_{Fe} vs. B_{max} :



$P_{Fe} = 0,7 \text{ W/lb}$

Las pérdidas totales


$P_{Fe} = \frac{0,7 \text{ W}}{\text{lb}} \times 105 \text{ lb}$

$P_{Fe} = 73,5 \text{ W}$

b) Corriente de pérdidas

$I_c = \frac{P_{Fe}}{E} = \frac{73,5}{220} \text{ A} \Rightarrow I_c = 0,33 \text{ A}$

De la curva \mathcal{Q} vs. B_{max}



$\mathcal{Q} = 1,85 \text{ VAR/lb}$

$\mathcal{Q} = \frac{1,85 \text{ VAR}}{\text{lb}} \times 105 \text{ lb}$

$\mathcal{Q} = 194,25 \text{ VAR}$

Corriente de magnetización.

luego: $I_m = \frac{\mathcal{Q}}{E} = \frac{194,25 \text{ VAR}}{220 \text{ V}} \Rightarrow I_m = 0,88 \text{ A}$

Finalmente: $I_{\phi} = \sqrt{I_c^2 + I_m^2}$
 $= \sqrt{0,33^2 + 0,88^2}$

$I_{\phi} = 0,94 \text{ A}$

Problema

Se diseña un reactor para trabajar a 220V y 60Hz, con núcleo de material de acero al silicio con 4,25%, longitud media de 300mm y una inducción máxima de 1,25 Teslas. La sección del núcleo es 35mm x 35mm con $\mu_{\text{ap}} = 0,9$. Hallar:

a) Las pérdidas en el Fe y I_m

b) Si al cambiar el núcleo la pérdida corea es 7,5 W - con un coeficiente de vacío de 0,125A, hallar el ócto equivalente.

Selección:

$$l_m = 300 \text{ mm} = 11,81''$$

$$A_m = 35 \times 35 \times 0,9 \text{ mm}^2 = 1,171 \text{ plg}^2$$

$$\text{Vol} = l_m \times A_m = 20,19 \text{ plg}^3$$

$$m = f \cdot \text{Vol} = 0,27 \frac{\text{lb}}{\text{plg}^3} \times 20,19 \text{ plg}^3 \Rightarrow m = 5,45 \text{ lb}$$

$$B_{\text{max}} = 1,25 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \times \frac{10^5 \text{ KE}}{10000} \times \left(\frac{0,0254 \text{ m}}{1 \text{ plg}} \right)^2 \Rightarrow B_{\text{max}} = 80,65 \text{ KE/plg}^2$$

a) De curva P_{Fe} v.s. B_{max}

$$P_{\text{Fe}} = 0,9 \text{ W/lb}$$

$$P_{\text{Fe total}} = 0,9 \frac{\text{W}}{\text{lb}} \times 5,45 \text{ lb} \Rightarrow P_{\text{Fe total}} = 4,905 \text{ W}$$


De la curva Q v.s. B_{max}

$$Q = 3,7 \text{ VAR/lb}$$

$$Q = 3,7 \frac{\text{VAR}}{\text{lb}} \times 5,45 \text{ lb} \Rightarrow Q = 20,17 \text{ VAR}$$

luego:

$$I_m = \frac{20,17}{220} \text{ A} \Rightarrow I_m = 0,092 \text{ A}$$



Alcance: $P_{Fe} = 7,5W$, $I_{\phi} = 0,125A$

Entonces: $I_c = \frac{P_{Fe}}{E} = \frac{7,5}{220} A \Rightarrow I_c = 0,034A$

Luego: $I_m = \sqrt{I_{\phi}^2 - I_c^2} = \sqrt{0,125^2 - 0,034^2} A$
 $I_m = 0,12A$

Calculo de los parámetros:

$g_c = \frac{P_{Fe}}{E^2} = \frac{7,5}{220^2} \Rightarrow g_c = 15,4 \mu\Omega^{-2}$

$b_m = \frac{I_m}{E} = \frac{0,12}{220} \Rightarrow b_m = 545 \mu\Omega^{-1}$

Problema

Un reactor que opera a 220v y 60Hz es rebobinado colocándole 20% más de espiras. Si en estas condiciones opera a voltaje nominal y a una $f = 50Hz$, determinar en % la I_{ef} es menor respecto a la I_{ef} en condiciones normales

Solución: datos: $E_1 = 220v$, $f_1 = 60Hz$, $N_1 = n$, $N_2 = 1,2n$
 $f_2 = 50Hz$

Condición 1. $E_1 = 4,44 f_1 \times B_{max1} \times A_1 \times N_1 \dots (1)$

" 2. $E_2 = 4,44 f_2 \times B_{max2} \times A_2 \times N_2 \dots (2)$

(1) \div (2) y considerando g' : $A_2 = A_1$ y $E_2 = E_1$

$f_1 \times B_{max1} \times N_1 = f_2 \times B_{max2} \times N_2$
 $60 \times B_{max1} \times n = 50 \times B_{max2} \times 1,2n$

$B_{max1} = B_{max2}$

$\therefore f_1 n_1 = f_2 n_2$

$N_1 I_1 = N_2 I_2$

$I_2 = \frac{N_1}{N_2} \cdot I_1$

$I_2 = \frac{n}{1,2n} \cdot I_1 \Rightarrow I_2 = 0,8333 I_1$

$I_2 = 83,33\% I_1$

I_2 es menor g' I_1 en 16,66%

Problema

Determinar analíticamente si las pérdidas en el núcleo aumentan o disminuyen, si a una bobina de núcleo de hierro le aumentamos el número de laminas para una misma f.m.m.

Datos: $n_2 > n_1$; $f_{m2} = f_{m1}$

n : # de laminas

Sol:

Por dato: $f_{m2} = f_{m1}$

$$N_2 I_2 = N_1 I_1$$

$$H_2 l_2 = H_1 l_1$$


Como: $l_2 = l_1$ $H_2 = H_1 \Rightarrow B_1 = B_2 \Rightarrow \sigma = B_{max2} = B_{max1}$

Análisis de las pérdidas:

$$P_{H1} = \text{Vol}_1 \cdot k_H \cdot \frac{B_{max1}^2}{f_1} \dots \quad (1)$$

$$P_{H2} = \text{Vol}_2 \cdot k_H \cdot \frac{B_{max2}^2}{f_2} \dots \quad (2)$$

$$(1) \div (2) \quad \frac{P_{H1}}{P_{H2}} = \frac{\text{Vol}_1}{\text{Vol}_2} \quad (3)$$



$$A_{m1} = b \times n_1 \times t$$

$$A_{m2} = b \times n_2 \times t$$

$$\frac{A_{m2}}{A_{m1}} = \frac{n_2}{n_1}$$

Como: $n_2 > n_1 \Rightarrow A_{m2} > A_{m1} \dots \quad (4)$

De (3)

$$\frac{P_{H1}}{P_{H2}} = \frac{l_1 \cdot A_{m1}}{l_2 \cdot A_{m2}}$$

Como: $A_{m2} > A_{m1} \Rightarrow \boxed{P_{H2} > P_{H1}}$

Analogamente:

$$\frac{P_{F1}}{P_{F2}} = \frac{r_{01} \cdot k_F \cdot B_{\max 1}^2 \cdot f_1^2}{r_{02} \cdot k_F \cdot B_{\max 2}^2 \cdot f_2^2}$$

$$\frac{P_{F1}}{P_{F2}} = \frac{r_{01}}{r_{02}} = \frac{\xi_1 \cdot A_{M1}}{\xi_2 \cdot A_{M2}} = \frac{A_{M1}}{A_{M2}}$$

Come: $A_{M2} > A_{M1} \Rightarrow P_{F2} > P_{F1}$

∴ Las pérdidas totales AUMENTAN

Problema:

Determinar analíticamente si los pérdidas en el núcleo aumentan o disminuyen cuando un trafo diseñado para trabajar a 50Hz es instalado en una red de 60Hz

Solución:

Condición 1: $E_1 = 4,44 f_1 \cdot B_{\max 1} \times A_{M1} \times N_1 \dots (1)$

" 2: $E_2 = 4,44 f_2 \times B_{\max 2} \times A_{M2} \times N_2 \dots (2)$

(1) ÷ (2) ∴ $B_{\max 1} = 60 B_{\max 2}$

$$\frac{B_{\max 2}}{B_{\max 1}} = \frac{5}{6} \dots (3)$$

Análisis de las pérdidas: (suponiendo $n=2$)

$$P_{h1} = k_h \cdot B_{\max 1}^2 \times 50$$

$$P_{h2} = k_{h2} \times B_{\max 2}^2 \times 60$$

$$\frac{P_{h1}}{P_{h2}} = \frac{B_{\max 1}^2}{B_{\max 2}^2} \cdot \frac{5}{6} = \frac{6^2}{5^2} \cdot \frac{5}{6}$$

$$\frac{P_{h1}}{P_{h2}} = \frac{6}{5} \Rightarrow \therefore P_{h2} < P_{h1}$$

Análiticamente por pérdida de Foucault.

$$\text{resolviendo: } \sigma_c P_{F2} = P_{F1}$$

$$\text{luego: } P_{Fe} < P_{Fe1} \quad \sigma_c \text{ Las pérdidas en el núcleo disminuyen}$$

Problema:

Un transformador de 60Hz, 6600V, 1VA, tiene un núcleo laminado de acero-silicio 4.73. El $f_{op} = 0,9$, la sección del núcleo es 35 plg^2 , su longitud media es de $35''$ y tiene 4 juntas. Cada junta tiene un número de A-T (de Foucault) aprox. 10 veces las de σ/plg del núcleo. Si el transformador opera a la tensión y frecuencia nominales con una inducción magnética 70 kG/plg^2 , determinar:

- El número de espiras del arrollamiento.
- I_m
- I_c
- $I \Phi$

DATOS: $l_m = 35''$ $E = 6600 \text{ V}$

$$A_m = 35 \text{ plg}^2 \times 0,9 = 31,5 \text{ plg}^2 \quad f = 60 \text{ Hz}$$

$$B_{max} = 70 \text{ kG/plg}^2$$

Solución:

$$V_{cl} = A_m \times l_m = 31,5 \times 35 \text{ plg}^2 \Rightarrow V_{cl} = 1102,5 \text{ plg}^3$$

$$\text{masa: } m = f \cdot V_{cl} = 0,27 \frac{\text{lb}}{\text{plg}^3} \cdot 1102,5 \text{ plg}^3 \Rightarrow m = 297,675 \text{ lb}$$

a) # espiras:


$$\begin{aligned} \Phi_{max} &= B_{max} \cdot A_m \\ &= 70 \times 31,5 = 2205 \text{ kG} \Rightarrow \Phi_{max} = 0,2205 \text{ Wb} \end{aligned}$$

Además:

$$E = 4,44 \cdot f \cdot \Phi_{max} \cdot N$$

$$N = \frac{6600}{4,44 \times 60 \times 0,2205} \Rightarrow \boxed{N = 1123,6 \text{ espiras}}$$

b) Consideración de las juntas.



$$NI = H_m l_m + 4 H_j l_j \dots (1)$$

Por pendiente de junta: $H_j l_j = \frac{10}{88} H_m l_m$ (2)

$$NI = H_m l_m + 4 \frac{10}{88} H_m l_m$$

$$= \frac{128}{88} H_m l_m$$

$$NI = H_m \cdot \underbrace{1,45 l_m}_{l_{eq}}$$

$$l_{eq} = 1,45 \cdot 88'' \Rightarrow l_{eq} = 128''$$

De curva Var V.S. B_{max}

Con: $B_{max} = \frac{7CKE}{plg^2} \rightarrow Q = 1,55 \frac{Var}{lb}$

El total: $Q = 1,55 \frac{Var}{lb} \cdot \underbrace{448,47 lb}_{Meq} \cdot 1,45$

$$Q = 2007 \text{ Var}$$

$$\therefore I_m = \frac{Q}{E} = \frac{2007}{6600} \rightarrow$$

$$I_m = 0,304 A$$

c) De curva P_{Fe} V.S. B_{max}

Con: $B_{max} = \frac{7C_s l_b}{plg^2} \rightarrow P_{Fe} = 0,7 \frac{W}{lb}$

El total: $P_{Fe} = 0,7 \frac{W}{lb} \cdot 448,47 lb \rightarrow P_{Fe} = 523,71 W$

$$\therefore I_c = \frac{P_{Fe}}{E} = \frac{523,71}{6600} A \rightarrow I_c = 0,0794 A$$

d) I_{Φ} equivalente de excitación

$$I_{\Phi} = \sqrt{I_c^2 + I_m^2} = \sqrt{0,0794^2 + 0,304^2}$$

$$I_{\Phi} = 0,314 A$$

otra forma de hallar I_m:



De la curva B_{max} vs H_m = NI / l_m

Con: B_{max}: $\frac{7CKE}{plg^2} \rightarrow H_m = \frac{2,65 A \cdot l}{plg}$

$$I_m = \frac{H_m \cdot l_{eq}}{N} = \frac{2,65 \cdot 1,45 \cdot 88}{1123,6}$$

$$I_m = 0,304 A$$

Considere: $l_{eq} = 1,45 l_m$



Problema:

Cuando se abre el secundario del tratao. de nucleo de hierro y se aplica al primario una tension senoidal de 60Hz y valor eficaz de 480V, potencia primario = 1200W, cuando se aplica al secundario una tension senoidal eficaz de 480V con el primario abierto la potencia en el secundario 500W.

La razón del numero de espiras del primario y secundario es 1/2 si se desprecian las caidas en el devanado por las reactancias y resistencias en el vacío

¿ Cuales son las perdidas por histeresis e inercias al operar con una tension senoidal de 60Hz y valor eficaz de 480V aplicado al primario.

Solucion:

$$E_1 = 480V, f_1 = 60Hz, P_{Fe1} = 1200W, \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{2}$$

$$E_2 = 480V, f_2 = 30Hz, P_{Fe2} = 500W$$

P_H, P_F a 60Hz:

Sabemos: $E = 4,44 f \cdot B_{max} \cdot A_m \cdot N$

Cond. 1: $E_1 = 4,44 \cdot 60 \cdot B_{max1} \cdot A \cdot N_1 \dots (1)$

Cond. 2: $E_2 = 4,44 \cdot 30 \cdot B_{max2} \cdot A \cdot N_2 \dots (2)$

(1) ÷ (2)

$$1 = \frac{60}{30} \cdot \frac{B_{max1}}{B_{max2}} \cdot \frac{N_1}{N_2}$$

$$= 2 \cdot \frac{B_{max1}}{B_{max2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow B_{max1} = B_{max2}$$

Analisis delay perditian:

$$P_{H1} = K_H \cdot B_{max1}^2 \cdot f_1$$

$$P_{H2} = K_H \cdot B_{max2}^2 \cdot f_2 \quad \left. \vphantom{P_{H2}} \right\} \%$$

$$\frac{P_{H1}}{P_{H2}} = \left(\frac{B_{max1}}{B_{max2}} \right)^2 \cdot \frac{60}{30} \Rightarrow P_{H1} = 2 P_{H2} \dots (3)$$

Per fault/cont/:

$$P_{F1} = K_F \cdot B_{max1}^2 \cdot f_1^2$$

$$P_{F2} = K_F \cdot B_{max2}^2 \cdot f_2^2 \quad \left. \vphantom{P_{F2}} \right\} \%$$

$$\frac{P_{F1}}{P_{F2}} = \left(\frac{B_{max1}}{B_{max2}} \right)^2 \cdot \left(\frac{f_1}{f_2} \right)^2$$

$$= (1)^2 \cdot \left(\frac{60}{30} \right)^2 \Rightarrow P_{F1} = 4 P_{F2} \dots (4)$$

Per data:

$$P_{Fe1} = P_{H1} + P_{F1}$$

$$P_{Fe2} = P_{H2} + P_{F2}$$

$$1200 = P_{H1} + P_{F1}$$

$$500 = P_{H2} + P_{F2}$$

$$1200 = P_{H1} + P_{F1} \quad \Rightarrow$$


$$500 = \frac{P_{H1}}{2} + \frac{P_{F1}}{4}$$

$P_{H1} = 500W$
$P_{F1} = 400W$

 @ 60Hz

TRANSFORMADORES

Principios Generales



Se cumple:

$$v_1 = i_1 R_1 + e_1 = i_1 R_1 + \frac{\partial \lambda_1}{\partial t} \quad \dots \quad (1)$$

$$v_2 = i_2 R_2 + e_2 = i_2 R_2 + \frac{\partial \lambda_2}{\partial t} \quad \dots \quad (2)$$

Si consideramos la permeabilidad constante,

$$\lambda_1 = L_1 i_1 + M i_2 \quad \dots \quad (3)$$

$$\lambda_2 = L_2 i_2 + M i_1 \quad \dots \quad (4)$$

L_1, L_2 : Coeficiente de autoinducción

M : " de inducción mutua.

Luego, las ec. de circuitos acoplados.

$$v_1 = i_1 R_1 + L_1 \frac{\partial i_1}{\partial t} + M \frac{\partial i_2}{\partial t} \quad \dots \quad (5)$$

$$v_2 = i_2 R_2 + L_2 \frac{\partial i_2}{\partial t} + M \frac{\partial i_1}{\partial t} \quad \dots \quad (6)$$

Suponiendo que todo el flujo se halla confinado en el núcleo.

$$\lambda_1 = N_1 \Phi \quad \dots \quad (7) \quad \lambda_2 = N_2 \Phi \quad \dots \quad (8)$$

Donde: Φ es el flujo resultante de la acción combinada del primario y secundario.

$$v_1 = i_1 R_1 + e_1 = i_1 R_1 + N_1 \frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad \dots \quad (9)$$

$$v_2 = i_2 R_2 + e_2 = i_2 R_2 + N_2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad \dots \quad (10)$$

Si aplicamos una tensión v_1 al primario con el secundario en vacío

$$v_1 = i_1 R_1 + e_1$$

$$v_2 = i_2 R_2 + e_2$$

Considerando $i_1 R_1 \approx 0 \Rightarrow v_1 \approx e_1$

Además: $i_2 R_2 = 0 \Rightarrow v_2 = e_2$

Luego:

$$\boxed{\frac{v_1}{v_2} \approx \frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}} \dots \dots (11)$$

Vemos que el transformador transforma tensión.

Si conectamos carga al secundario.


$$i_1 = i_\phi + i'_L \dots \dots (12)$$

i_ϕ : corriente de excitación

i'_L : " de carga

Para mantener el flujo, i'_L crea una f.m.m. q se opone a la f.m.m. de i_2 .

$$N_1 \cdot i'_L = -N_2 \cdot i_2 \dots \dots (13)$$



Al entregar carga: $i'_L = -i_2$

Considerando: $i_\phi \approx 0$ (trafo. ideal)

En (12) $i_1 = i'_L$

Luego en (13)

$$N_1 \cdot i_1 = N_2 \cdot (-i_2)$$

$$\boxed{\frac{i_1}{-i_2} = \frac{N_2}{N_1}} \dots \dots (14)$$

Vemos que el transformador transforma corriente

Dividiendo (11) y (14)

$$\frac{V_1 / I_1}{V_2 / (-I_2)} = \frac{N_1 / N_2}{N_2 / N_1}$$

$$\frac{V_1 / I_1}{V_2 / I_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$\boxed{\frac{Z_L'}{Z_L} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2} \dots \dots (15)$$


Vemos q el transformador transforma impedancias.

TRANSFORMADOR IDEAL

Por la perfección de su construcción un trazo con núcleo de hierro puede estudiarse y analizarse con las sigts consideraciones:

- 1) Las resistencias de los devanados son despreciables.
- 2) Se desprecia las pérdidas en el núcleo.
- 3) La totalidad del flujo magnético atraviesa todas las espiras de ambos devanados.
- 4) La gran permeabilidad del núcleo permite q con una f.m.m. despreciable se cree el flujo necesario.
- 5) Las capacidades de los devanados son despreciables.

Ecuaciones q rigen el funcionamiento de un transformador



En todo transformador se cumple las ec. sigts.

$$1) \quad \boxed{\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}}$$

Donde: $\frac{N_1}{N_2} = a$ esta "relación de Transformación"

2) f.m.m. del primario = f.m.m. del secundario

$$N_1 I_1 = N_2 I_2$$

$$\boxed{\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}}$$

3) Potencia del primario = Potencia del secundario

$$\boxed{E_1 I_1 = E_2 I_2}$$

4)

$$\boxed{\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2}$$


En conclusión:

$E_1 = a E_2$... Transformación de Tensión


$I_1 = \frac{1}{a} I_2$... " de Corriente

$Z_1 = a^2 Z_2$... " de Impedancias.


Circuito Equivalente



CKTO EQUIV. REFERIDO AL PRIMARIO



CKTO EQUIV. REFERIDO AL SECUNDARIO




Problema

Un generador alimenta una carga de 50Ω a través de un trafo como se muestra en la fig. La potencia del trafo es 10kVA y la tensión nominal del primario sobre el secundario es $500/200$.

Calcular:

- Las corrientes nominales del primario y secundario
- " " " " " " bajo carga
- La carga que debe ser el trafo.



Solución:

a) Corrientes Nominales

$$I_{1N} = \frac{S_N}{V_{1N}} = \frac{10 \text{ kVA}}{500 \text{ V}} = 20 \text{ A}$$


$$I_{2N} = \frac{S_N}{V_{2N}} = \frac{10 \text{ kVA}}{200 \text{ V}} = 50 \text{ A}$$

b) Corriente bajo carga

$$I_2 = \frac{V_{2N}}{R_L} = \frac{200 \text{ V}}{50 \Omega} = 4 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{1}{a} I_2 = \frac{1}{25} \cdot 4 \text{ A} = 0,16 \text{ A}$$

el Refiriendo al primario




$$R_L' = (25)^2 \cdot 50 \Omega$$

$$R_L' = 312,5 \Omega$$


Problema:

En el caso de un transformador ideal mostrado en la fig., calcular la relación de transformación para tener la máx. pot. en la carga y cuál es el valor de esa máx. potencia.



Solución:


Refiriendo al secundario



Para máx transferencia de potencia.

$$\frac{1 \times 10^4}{a^2} = 1 \implies a = 100$$

El circuito queda:



$$\bar{I}_2 = \frac{10^0}{2} = 0,5 10^0 \text{ A}$$

Luego, la potencia es:


$$Pot = 0,5^2 \times 1 \text{ W} = 0,25 \text{ W}$$

Problema:

El trafeo de la fig. es ideal, la relación de espiras es $a = 0,1$. Calcular la tensión E_3 bajo los sgts criterios:

a) Mediante la solución de 2 ecuaciones aplicadas al primario y secundario respectivamente:

b) Utilizando un crto equivalente referido al lado secundario



Solución:

En el primario: $100 10^0 = \bar{I}_1 \times 1 + \bar{E}_1 \dots (1)$

En el secundario: $\bar{E}_2 = \bar{I}_2 (100 + j200) \dots (2)$

Pero: $E_1 = a E_2$
 $= 0,1 \bar{I}_2 (100 + j200)$

$$\bar{E}_1 = \bar{I}_2 (10 + j20) \dots (3)$$

Además: $\bar{I}_1 = \frac{1}{a} \bar{I}_2 = \frac{1}{0,1} \bar{I}_2$

$$\bar{I}_1 = 10 \bar{I}_2 \dots (4)$$

(3) y (4) en (1)

$$100 \angle 0^\circ = 10 \bar{I}_2 + \bar{I}_2 (10 + j20)$$

$$100 \angle 0^\circ = \bar{I}_2 (20 + j20)$$

$$\bar{I}_2 = \frac{100 \angle 0^\circ}{20 + j20} = \frac{100 \angle 0^\circ}{2\sqrt{2} \angle 45^\circ} \text{ A} \Rightarrow \bar{I}_2 = 3,54 \angle -45^\circ \text{ A}$$


luego:

$$\bar{E}_3 = \bar{I}_2 \times 100 \Omega$$

$$= 3,54 \times 100 \angle -45^\circ \text{ V}$$

$$\boxed{\bar{E}_3 = 354 \angle -45^\circ \text{ V}}$$

b) Referido al secundario



$$\bar{I}_2 = \frac{1000 \angle 0^\circ}{200 + j200} \text{ A}$$

$$\bar{I}_2 = 3,54 \angle -45^\circ \text{ A}$$

Finalmente:


$$\bar{E}_3 = \bar{I}_2 \times 100 \Omega$$

$$= 3,54 \angle -45^\circ \times 100 \text{ V}$$

$$\boxed{\bar{E}_3 = 354 \angle -45^\circ \text{ V}}$$

EL TRANSFORMADOR REAL

CIRCUITO EQUIVALENTE



CIRCUITO EQUIVALENTE EXACTO

$R_1; R_2 :$

$X_{d1}; X_{d2} :$

$I_L; I'_L :$

ECUACIONES:

En el primario: $\bar{V}_1 = \bar{I}_1 (R_1 + jX_{d1}) + \bar{E}_1 \dots \dots (1)$

" " secundario: $\bar{E}_2 = \bar{I}_L (R_2 + jX_{d2}) + \bar{V}_2 \dots \dots (2)$


Ademas : $\bar{I}_1 = \bar{I}_\phi + \bar{I}'_L \dots \dots (3)$

Tambien : $\bar{I}_\phi = \bar{I}_c + \bar{I}_m \dots \dots (4)$


DIAGRAMA FASORIAL

Del secundario:


Suponiendo carga inductiva y tomando como referencia $\bar{V}_2 = V_2 \angle 0^\circ$




Del PRIMARIO



CIRCUITO EQUIVALENTE EXACTO REFERIDO AL PRIMARIO





CIRCUITO EQUIVALENTE EXACTO REFERIDO AL SECUNDARIO





CIRCUITOS EQUIVALENTES APROXIMADOS



AL PRIMARIO:



AL SECUNDARIO



En circuito de sistema de potencia



Problema:

Se tiene un trafe 1 ϕ de potencia 75KVA; 2080/208V; 60HZ. Si sus datos de los parametros son los sgt:

$R_1 = 7,5\Omega$; $X_1 = 14\Omega$; $R_2 = 0,07\Omega$; $X_2 = 0,15\Omega$. Cuando alimento una carga resistiva q' consume 40A a 208V, la I_c y I_m en el primario son $I_c = 1A$, $I_m = 2A$.

Cual sera' la tension q' se debe aplicar al primario para mantener en el secundario los 208V. Hacer el correspondiente diagrama fasorial de tensiones del primario.


Datos:

$S' = 75KVA$, 2080/208V 60HZ
 $R_1 = 7,5\Omega$, $X_1 = 14\Omega$; $R_2 = 0,07\Omega$; $X_2 = 0,15\Omega$

$I_c = 1A$; $I_m = 2A$

solucion:

En el cto equivalente del trafe.



En el secundario:

$$\bar{E}_2 = 40 \angle 0^\circ (0.07 + j0.15) + 208 \Rightarrow \bar{E}_2 = 210.8 + j6 = 210.88 \angle 1.63^\circ \text{ V}$$

Por lo: $\bar{E}_1 = a \bar{E}_2 = 2108.8 \angle 1.63^\circ$

En el primario:

$$\bar{V}_1 = \bar{I}_1 (7.5 + j14) + 2108.8 \angle 1.63^\circ \dots (1)$$

Hallando: $\bar{I}_1 = \bar{I}_\phi + \bar{I}'_L \dots (2)$

$$\bar{I}'_L = \frac{1}{a} I_L = 4 \angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_\phi = \bar{I}_c + \bar{I}_m$$

$$= 1 \angle 1.63^\circ + 2 \angle 1.63^\circ - 90^\circ \Rightarrow \bar{I}_\phi = 2.23 \angle -61.8^\circ \text{ A}$$

Reemplazando valores en (2)

$$\bar{I}_1 = 2.23 \angle -61.8^\circ + 4 = 5.056 - j1.97$$

$$\bar{I}_1 = 5.42 \angle -21.28^\circ \text{ A}$$

En (1)

$$\bar{V}_1 = 5.42 \angle -21.28^\circ \cdot (7.5 + j14) + 2108.8 \angle 1.63^\circ$$


$$= \frac{40.65 \angle -21.28^\circ}{I_1 R_1} + \frac{75.88 \angle 68.72^\circ}{I_1 X_L} + \frac{2108.8 \angle 1.63^\circ}{E_1}$$

$$\bar{V}_1 = 2173.36 + j115.92$$

$$\bar{V}_1 = 2176.45 \angle 3.05^\circ \text{ [V]}$$

Se debe aplicar al primario 2176,45 V


DIAGRAMA FASORIAL DEL PRIMARIO



DETERMINACION DE PARAMETROS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR REAL

Prueba en circuito abierto

Consiste en alimentar por uno de los devanados del trafeo con frecuencia y tensión nominal manteniendo el otro devanado abierto. En este caso el trafeo se comporta como un simple reactor. Es preferible hacer esta prueba en el lado de baja tensión y la potencia en el trafeo representa las pérdidas en el núcleo



(W) : Mide las P_{Fe}

(A) : " " $I_0 \cos \phi$


(V) : " " o Verifica la V_N

Calculamos:

$$g_c = \frac{P_{Fe}}{V_N^2} ; \quad Y_\phi = \frac{I_\phi}{V_N} ; \quad b_m = \sqrt{Y_\phi^2 - g_c^2}$$

Prueba en Cortocircuito

Consiste en alimentar por uno de los devanados del trafó con una tensión reducida, a frecuencia nominal, manteniendo el otro devanado en cortocircuito franco, luego se va incrementando gradualmente la tensión hasta q. circule por ambos devanados su corriente nominal. En este caso el trafó simula la plena carga y la potencia de trabajo representa las pérdidas en el cobre. Es preferible realizar esta prueba en el lado de alta tensión



(W) : Mide las P_{cu}

(V) : " la tensión de cortocircuito V_{cc} (3% al 10% V_N)

(A) : " o verifica la $I_{cc} \approx I_N$

Calculamos:

$$R_{eq_1} = \frac{P_{cu}}{I_{cc}^2} \quad Z_{eq_1} = \frac{V_{cc}}{I_{cc}} \quad X_{eq_1} = \sqrt{Z_{eq_1}^2 - R_{eq_1}^2}$$

Aproximaciones. (del ccto equivalente referido al primario)

$$R_1 + a^2 R_2 = R_{eq1} \quad \wedge \quad X_1 + a^2 X_2 = X_{eq1}$$

$$\text{Si: } R_1 \approx a^2 R_2 \quad \wedge \quad X_1 \approx a^2 X_2$$

$$\Rightarrow R_1 \approx \frac{R_{eq1}}{2} \quad \wedge \quad X_1 \approx \frac{X_{eq1}}{2}$$

Analogamente, del ccto equiv. aprox. ref. al secundario.

$$\frac{R_1}{a^2} + R_2 = R_{eq2} \quad \wedge \quad \frac{X_1}{a^2} + X_2 = X_{eq2}$$

$$\text{Si: } \frac{R_1}{a^2} \approx R_2 \quad \wedge \quad \frac{X_1}{a^2} \approx X_2$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{R_{eq2}}{2} \quad \wedge \quad X_2 = \frac{X_{eq2}}{2}$$

Problema Propuesto

Se tiene un trafeo 1ϕ de 10KVA con relación de transformación $10/0,23KV$

En la pruebas en cortocircuito se obtuvieron 550V, 1,2A, 600W

" " " en vacío " " 230V, 1,739A, 200W

Calcular:

a) El ccto equiv. exacto referido al lado de alta tensión

b) El diagrama fasorial cuando se alimenta una carga con potencia Nominal y factor de potencia $\text{fp} = 0,86 (+)$

Si el trafeo del problema alimenta una carga cuyo potencia es el 10% más q la potencia nominal del trafeo y un $\text{fp} = 0,809 (+)$, manteniendo la tensión en 10KV. Calcular:

c) la tensión en la carga (despreciar la corriente de vacío)

d) la regulación para la carga mencionada.

Para el trafeo, utilizado, si se alimenta una carga nominal con un factor de potencia 0,707(-). Calcular: e) La eficiencia a plena carga

f) la corriente de carga (IL) para obtener una eficiencia máxima.

Solución:

* Datos de la prueba de vacío: $V_{2N} = 230V$
 $P_{Fe} = 200W$
 $I_{\phi_2} = 1,739A$

$$g_{c_2} = \frac{200}{230^2} \text{ S} = 3,7867 \text{ mS}$$

$$y_{\phi_2} = \frac{1,739}{230} \text{ S} = 7,5608 \text{ mS}$$

$$b_2 = \sqrt{y_{\phi_2}^2 - g_{c_2}^2} \Rightarrow b_2 = 6,5476 \text{ mS}$$

$$a = 10/923$$

$$g_1 = \frac{g_2}{a^2} \Rightarrow g_{c_1} = 2 \mu\text{S}$$

$$b_1 = \frac{b_2}{a^2} \Rightarrow b_{m_1} = 3,4636 \mu\text{S}$$

* Dato de la prueba de cortocircuito: $P_{Cu} = 600W$, $V_{cc_1} = 550V$, $I_{cc_1} = 1,2A$

Verificación: $I_{IN} = \frac{10 \text{ KVA}}{10 \text{ KV}} = 1A \neq I_{cc_1}$

Calculos:

$$R_{eq_1} = \frac{600}{1,2^2} \Omega = 416,66 \Omega$$

$$Z_{eq_1} = \frac{550}{1,2} \Omega = 458,33 \Omega$$


$$X_{eq_1} = \sqrt{Z_{eq_1}^2 - R_{eq_1}^2} = 190,94 \Omega$$

$$\circ \circ \quad R_1 = \frac{416,66}{2} \Omega = 208,33 \Omega$$

$$X_1 = \frac{190,94}{2} \Omega = 95,47 \Omega$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{R_1}{a^2} = 0,1102 \Omega$$

$$X_2 = \frac{X_1}{a^2} = 0,0505 \Omega$$



d) Cálculo de la regulación

Dato: $S_L = 1,1 S_N$, $f_p = 0,809 (+)$, $V_1 = 10 \text{ kV}$

$$I_L' = \frac{S_L}{V_N} = 1,1 \cdot \frac{S_N}{V_N} = 1,1 \times 1 \text{ A} = 1,1 \text{ A}$$

$$\text{Reg} = \frac{I_L'}{V_1} (R_{eq1} \cos \theta_L + X_{eq1} \text{sen} \theta_L) + \frac{1}{2} \left[\frac{I_L'}{V_1} (X_{eq1} \cos \theta_L - R_{eq1} \text{sen} \theta_L) \right]^2$$

$$= \frac{1,1}{10000} (416,66 \times 0,809 + 190,94 \cdot \text{sen}(-36^\circ)) + \frac{1}{2} \left[\frac{1,1}{10000} (190,94 \times 0,809 - 416,66 \cdot \text{sen}(-36^\circ)) \right]^2$$

$$\text{Reg} = 2,5\%.$$

$$c) \quad \text{Reg} = \frac{V_1 - V_2}{V_2} \Rightarrow V_2 = \frac{V_1}{a(1 + \text{Reg})} = \frac{10\text{kV}}{0,23 (1 + 2,5\%)} = \boxed{V_2 = 224,24\text{V}}$$

REGULACIÓN Y RENDIMIENTO

Regulación de Tensión:

Consideraciones:



- 1.- todo trafo debe trabajar con su tensión nominal en las cargas.
- 2.- Una menor tensión significa mal servicio y pérdida económica en la venta de energía.
- 3.- Una mayor tensión deteriorará los equipos q^e constituye la carga.
- 4.- Normalmente la carga es inductiva y la tensión de salida bajo carga es menor q^e la de vacío.
- 5.- Si la carga es capacitiva, puede ocurrir q^e la tensión de salida bajo carga sea mayor q^e la de vacío.
- 6.- Por lo tanto es necesario regular la tensión a fin de entregar la tensión nominal a las carga lo más constante posible.

Definición:

$$\text{Reg} = \frac{E_{20} - V_2}{V_2} \dots (1)$$

E_{20} : tensión en el secundario en circuito abierto


V_2 : " en los terminales del secundario bajo carga



$$\text{Reg} = \frac{220 - 217}{217} = 1,38\%$$

En el cálculo de la regulación no se toma en consideración la corriente de excitación y se representa al trafo simplemente por su impedancia equivalente


En el caso equiv. aprox.



Según de limitación anterior:

$$\boxed{Reg = \frac{\frac{V_1}{a} - V_2}{V_2}} \dots \dots (2)$$

En el diagrama fasorial, tomando como referencia $\bar{V}_2 = V_2 \angle 0^\circ$ suponiendo carga inductiva.



$$\begin{aligned} \frac{\bar{V}_1}{a} &= \bar{V}_2 + \bar{I}_L (R_{eq2} + jX_{eq2}) \\ &= \bar{V}_2 + \bar{I}_L (\cos \theta_L - j \sin \theta_L) (R_{eq2} + jX_{eq2}) \\ &= \bar{V}_2 + \bar{I}_L [(R_{eq2} \cos \theta_L + X_{eq2} \sin \theta_L) + j(X_{eq2} \cos \theta_L - R_{eq2} \sin \theta_L)] \\ &= \underbrace{\bar{V}_2 + \bar{I}_L (R_{eq2} \cos \theta_L + X_{eq2} \sin \theta_L)}_{A \text{ (parte Real)}} + j \underbrace{\bar{I}_L (X_{eq2} \cos \theta_L - R_{eq2} \sin \theta_L)}_{B \text{ (parte imaginaria)}} \dots \dots (*) \end{aligned}$$


$$\frac{\bar{V}_1}{a} = A + jB$$

$$\frac{V_1 - V_2}{V_2} = \dots$$

$$\left| \frac{V_1}{a} \right| = \sqrt{A^2 + B^2}$$

No se comete mayor error si hace la aprox. siguiente

$$\frac{V_1}{a} = A + \frac{B^2}{2A}$$



$$\frac{V_1}{a} = A + \frac{B^2}{2V_2} \dots \dots (3)$$

(3) en (2)

$$R_{eq} = \frac{A + \frac{B^2}{2V_2} - V_2}{V_2}$$

$$R_{eq} = \frac{A - V_2}{V_2} + \frac{1}{2} \left(\frac{B}{V_2} \right)^2$$

De (*)


$$R_{eq} = \frac{I_L}{V_2} (R_{eq2} \cos \theta_L + X_{eq2} \text{Sen } \theta_L) + \frac{1}{2} \left[\frac{I_L}{V_2} (X_{eq2} \cos \theta_L - R_{eq2} \text{Sen } \theta_L) \right]^2$$

Esta expresión es válida tanto para el secundario como para el primario.

Rendimiento

Consideraciones

- 1- El rendimiento de potencia de una maquina es la relación de la Pot. de Salida a la Pot. de entrada.
- 2- Las pérdidas en el trazo, comprende las pérdidas en el nucleo sumadas a las pérdidas en las cargas
- 3- la pérdida en el nucleo bajo carga es igual a pérdida en el nucleo en vacío
- 4- la pérdida en la carga, llamada tambien pérdida en el Cu, es igual a la pérdida por efecto Joule en los devanados



$$\eta = \frac{\text{Pot. Salida}}{\text{Pot. Entrada}} = \frac{\text{Pot. Salida}}{\text{Pot. Salida} + \text{Pot. Pérdidas}}$$

Ej: Si:

$$\text{Pot. Entrada} = 100\text{W}$$

$$\text{Pot. Salida} = 98\text{W}$$

$$\text{Pot. Pérdida} = 2\text{W}$$

$$\eta = \frac{98}{98+2} = 98\%$$

Reemplazando en (2):


$$\eta_{\alpha} = \frac{\alpha S_{2N} \cos \theta_L}{\alpha S_{2N} \cos \theta_L + P_{FeN} + \alpha^2 P_{CuN}} \dots (3)$$

En la Ec (3) si el trazo está a plena carga; $\alpha = 1$

RENDIMIENTO MAXIMO

De (3):

$$\eta_{\alpha} = \frac{S_{2N} \cos \theta_L}{S_{2N} \cos \theta_L + \frac{1}{\alpha} P_{Fe} + \alpha P_{Cu}}$$



$$\begin{aligned} \frac{\partial \eta_{\alpha}}{\partial \alpha} &= 0 \\ -\frac{P_{FeN}}{\alpha^2} + P_{CuN} &= 0 \\ \alpha^2 P_{CuN} &= P_{FeN} (*) \end{aligned}$$

$$\alpha_M = \sqrt{\frac{P_{FeN}}{P_{CuN}}} \dots (4)$$

Reempl. en (3)

$$\eta_{max} = \frac{\alpha_M S_{2N} \cos \theta_L}{\alpha_M S_{2N} \cos \theta_L + 2 P_{FeN}} \dots (5)$$

Observación:

De (*)

$$P_{Cu} = P_{Fe}$$

El rendimiento max. ocurre cuando en el instante P_{Cu} se iguala a las P_{Fe}

Continuación del problema propuesto:

e) Eficiencia a plena carga ($\alpha = 1$)

De la prueba en vacío: $P_{Fe} = 200W$
" " " en cortocorto: $P_{Cu} = 600W$ con $I_{cc1} = 1,2A$

Pero:

$$I_{1N} = \frac{10KVA}{10KV} = 1A$$

$$\frac{P_{Cu}}{P_{CuN}} = \frac{I_L^2 R_{eq}}{I_N^2 R_{eq}} \left\{ \frac{P_{Cu}}{P_{CuN}} = \frac{I_L^2}{I_N^2} \right.$$

$$\frac{600W}{P_{CuN}} = \frac{1,2^2}{1^2} \quad P_{CuN} = 416,66W$$

$$\eta = \frac{10 \times 0,707}{10 \times 0,707 + 0,2 + 0,417} = \frac{91,97\%}{\cancel{\quad}}$$

f) Para un rendimiento máximo:

$$\alpha_M = \sqrt{\frac{200}{416,67}} = 0,6928$$

luego:

$$I_L = \alpha_M \cdot I_{2N}$$

$$= 0,6928 \cdot \left(\frac{10KVA}{0,23KV} \right) \Rightarrow I_L = 30,12A$$

La potencia para rendimiento máx.

$$S_2 = \alpha_M S_{2N} = 0,6928 \times 10KVA$$
$$S_2 = 6,93KVA$$

Para un f.p. = 0,707.

$$\eta_{\max} = \frac{6,93 \times 0,707}{6,93 \times 0,707 + 2 \times 0,2} = 92,45\%$$

Para un f.p. = 1

$$\eta_{\max} = \frac{6,93}{6,93 + 2 \times 0,2} = 94,54\%$$

Problema

Un trazo de distribución de 15 kVA; 2400/240 V; 60 Hz, va a alimentar una carga con f.p. = 0,8 (-). Calcular la regulación y rendimiento a plena carga. Se tiene los siguiente datos:

$$\text{Pba en corto: } V_H = 44,5 \text{ V}; I_H = 6,25 \text{ A}; P_H = 237 \text{ W}$$

$$\text{Pba en vacío: } V_X = 240 \text{ V}; I_X = 1,40 \text{ A}; P_X = 84 \text{ W}$$

$$\text{Temperatura: } \theta = 25^\circ \text{C}$$

$$\text{Resistencia en c.c. a } 25^\circ \text{C: } R_{cc_H} = 2,80 \Omega; R_{cc_X} = 0,0246 \Omega$$

Solución

Corriente Nominal:

$$I_{H_N} = \frac{15 \text{ kVA}}{2,4 \text{ kV}} = 6,25 \text{ A} \quad (\text{La prueba se realizó con su } I_N)$$

Resistencia Equivalente:

$$R_{eq_H} = \frac{P_{cu}}{I_H^2} = \frac{237 \text{ W}}{6,25^2} = 6,07 \Omega (25^\circ \text{C})$$

Resistencia a la c.c. referido al lado H.

$$R_{cc(25^\circ \text{C})} = 2,80 + 10^2 \times 0,0246 = 5,56 \Omega (25^\circ \text{C})$$

$$R_{cc(25^\circ \text{C})} = R_{cc_H} + a^2 \times R_{cc_X}$$

Corrigiendo a 75°C y para P.A.

$$R_{eq_H(75^\circ \text{C})} = 5,56 \times \frac{309,5}{234,5 + 25} + (6,07 - 5,56) \frac{234,5 + 25}{309,5} =$$

$$R_{eq_H(75^\circ \text{C})} = 7,05 \Omega$$

Rendimiento Convencional.

$$P_{cu} = I_H^2 \cdot R_{eq_H} = 6,25^2 \times 7,05 = 275,4 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{15 \times 0,8}{15 \times 0,8 + 0,084 + 0,2754} = 99,09\%$$

Cálculo de la regulación:

Determinamos Z_{eqH} y X_{eqH} a la temp. de 25°C

$$Z_{eqH} = \frac{V_{ocH}}{I_{HN}} = \frac{74,5}{6,25} = 11,92 \Omega$$

$$X_{eqH} = \sqrt{11,92^2 - 6,07^2} = 11,26 \Omega$$

luego:

$$\begin{aligned} Reg &= \frac{I_L'}{V_{HN}} \left[R_{eqH} \cos \theta_L + X_{eqH} \sin \theta_L \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{I_L'}{V_{HN}} \left(X_{eqH} \cos \theta_L - R_{eqH} \sin \theta_L \right) \right]^2 \\ &= \frac{6,25}{2400} \left[7,05 \times 0,8 + 10,26 \times 0,6 \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{6,25}{2400} \left(10,26 \times 0,8 - 7,05 \times 0,6 \right) \right]^2 \end{aligned}$$


$$Reg = 3,07\%$$

REGULACIÓN CONOCIENDO LA IMPEDANCIA EQUIVALENTE

Sabemos q':

$$Reg = \frac{I_L}{V_2} \left(R_{eq2} \cos \theta_L + X_{eq2} \sin \theta_L \right) + \frac{1}{2} \left[\frac{I_L}{V_2} \left(X_{eq2} \cos \theta_L - R_{eq2} \sin \theta_L \right) \right]^2$$

Además:



$$R_{eq2} = Z_{eq2} \cdot \cos \phi$$

$$X_{eq2} = Z_{eq2} \cdot \sin \phi$$

$$Reg = \frac{I_L}{V_2} \cdot Z_{eq2} \left(\cos \phi \cos \theta_L + \sin \phi \cdot \sin \theta_L \right) + \frac{1}{2} \left[\frac{I_L}{V_2} Z_{eq2} \left(\sin \phi \cos \theta_L - \cos \phi \sin \theta_L \right) \right]^2$$

$$Reg = \frac{I_L}{V_2} Z_{eq2} \cdot \cos(\phi - \theta_L) + \frac{1}{2} \left[\frac{I_L}{V_2} Z_{eq2} \sin(\phi - \theta_L) \right]^2 \quad \dots (5)$$

Despreciando el segundo término.

- LA Reg SERA' MÁXIMA CUANDO $\theta_L = \phi$

- LA Reg " NULA CUANDO $\theta_L = \phi - 90^\circ$

Regulación conociendo la prueba en cortocircuito

De la prueba de cortocircuito

$$Z_{eq2} = \frac{V_{cc2}}{I_{cc2}} \Rightarrow V_{cc2} = I_{cc2} \cdot Z_{eq2}$$

Si la prueba se realiza con corriente nominal

$$V_{cc2} = I_{2N} \cdot Z_{eq2} = I_L \cdot Z_{eq2}$$

En (5):

$$\boxed{R_{eq} = \frac{V_{cc2} \cos(\phi - \theta_L)}{V_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{V_{cc2} \operatorname{Sen}(\phi - \theta_L)}{V_2} \right]^2} \dots (6)$$

Esta ec. equivalente de la Regulación a plena carga

Problema:

Un trazo de 100kVA, 10000/240V, 60Hz.

Prueba en cortocircuito con el secundario. $V = 600V$, $I_{nominal}$, $P = 1230W$

Prueba con el primario abierto: $V_N = 240V$, $I_\phi = 8,75A$, $P = 480W$

Determinar:

- X_{eq2} , R_{eq2} , Z_{eq2} y grafique el triángulo de impedancias equivalentes.
- Regulación a plena carga con $f_p = 0,866(-)$, $f_p = 0,866(+)$ y 1.
- La eficiencia a plena carga con $f_p = 0,866$ y 1
- La eficiencia a media carga con $f_p = 0,866$ y 1
- La máxima eficiencia para una con $f_p = 0,866$ y 1.
- La tensión que es necesaria aplicar al primario para obtener en el secundario la tensión nominal cual alimenta una carga inductiva g' absorbe la corriente nominal aun $f_p = 0,866$

Solución:

a) PRUEBA EN CORTOCIRCUITO $V_{cc1} = 600V$


$$I_{N1} = I_{cc1} = \frac{100 \text{ kVA}}{10 \text{ kV}} = 10A$$

$$P_{cc} = 1230W$$

$$Z_{eq1} = \frac{600}{10} = 60 \Omega \rightarrow Z_{eq2} = \frac{Z_{eq1}}{a^2} = 34,56 \text{ m}\Omega$$

$$R_{eq1} = \frac{1230}{10^2} = 12,3 \Omega \rightarrow R_{eq2} = \frac{R_{eq1}}{a^2} = 7,0848 \text{ m}\Omega$$

$$X_{eq2} = \sqrt{Z_{eq2}^2 - R_{eq2}^2} = 33,826 \text{ m}\Omega$$



b) Como la prueba de cortocircuito se hizo con corriente NOMINAL, podemos aplicar la ec. (6) pero referido al PRIMARIO

$$R_{eq} = ??$$

$$* \text{ Con } f_p = 0,866 (-) \rightarrow \phi_L = 30^\circ$$

$$R_{eq} = \frac{600}{10000} \cos(\varphi_{8,1\%} - 30^\circ) + \frac{1}{2} \left[\frac{600}{10000} (\sin(\varphi_{8,1\%} - 30^\circ)) \right]^2$$

$$R_{eq} = 4,1\%$$

$$* \text{ Con } f_p = 0,866 (+) \rightarrow \phi_L = -30^\circ$$

$$\Rightarrow R_{eq} = -1,7\%$$

$$* \text{ Con } f_p = 1 \rightarrow \theta_L = 0^\circ \Rightarrow P_{\text{reg}} = 1,4\%$$

c) Eficiencia a plena carga.

$$* \text{ Con } f_p = 0,866 \quad \eta = \frac{100 \times 0,866}{100 \times 0,866 + 0,48 + 1,23} \Rightarrow \eta = 98,06\%$$

$$* \text{ Con } f_p = 1 \quad \eta = \frac{100 \times 1}{100 \times 1 + 0,48 + 1,23} \Rightarrow \eta = 98,32\%$$

d) Eficiencia a media carga.

$$* \text{ Con } f_p = 0,866, \alpha = 0,5 \quad \eta = \frac{0,5 \times 100 \times 0,866}{0,5 \times 100 \times 0,866 + 0,48 + (0,5^2)(1,23)} \Rightarrow \eta = 98,21\%$$

$$* \text{ Con } f_p = 1 \quad \eta = \frac{0,5 \times 100 \times 1}{0,5 \times 100 \times 1 + 0,48 + 0,5^2 \times 1,23} \Rightarrow \eta = 98,45\%$$

$$e) \text{ Para } \eta_{\text{maximo}}: \quad \alpha = \sqrt{\frac{P_{\text{Fe}}}{P_{\text{Cu}}}} = \sqrt{\frac{0,48}{1,23}}$$

$$\alpha = 0,6247 = 62,47\%$$

$$* \text{ Con } f_p = 0,866$$

$$\eta = \frac{0,6247 \times 100 \times 0,866}{0,6247 \times 100 \times 0,866 + 2 \times 0,48} \Rightarrow \eta = 98,23\%$$

$$* \text{ Con } f_p = 1$$

$$\eta = \frac{0,6247 \times 100 \times 1}{0,6247 \times 100 \times 1 + 2 \times 0,48} \Rightarrow \eta = 98,48\%$$

f) De la parte b) PARA las condiciones dadas.

$$R_{eq} = 4,1\%$$

$$R_{eq} = \frac{\frac{V_1}{a} - V_2}{V_2}$$


$$a(V_2 R_{eq} + V_2) = V_1$$

$$\frac{10}{0,24} \times 240v \cdot \left(\frac{4,1}{100} + 1 \right) = V_1$$

$$V_1 = 10410v \Rightarrow \boxed{V_1 = 10,41KV}$$

AUTOTRANSFORMADORES

Es el nombre q' se le da a un transformador cuyos devanados PRIMARIOS o SECUNDARIOS estan conectados en serie.



1. Dev. Serie
2. Dev. común.

Usos: (Aplicaciones)

- Elevador de tensión
- Reductor de tensión
- Fuente de tensión Normal
- Arranque de motores

Ventajas:

- Mayor rendimiento
- Menor costo
- " tamaño y peso
- " corriente de excitación
- Mayor regulación


Desventaja:

- El lado de alta esta conectado electer- camente al lado de baja tensión
- La tensión de alimentación puede aparecer en la salida
- Mayores corrientes de excito circuito

Auto transformador Ideal

- No \exists dispersión de flujo
- Resistencia Efectiva de los devanados Nula

CKTO EQUIVALENTE



Se cumple:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} ; \text{ Además:}$$

$$I_X = I_1 + I_2$$

$$I_X = I_H + I_2$$

Relación de TRANSFORMACIÓN:

$$\boxed{a' = \frac{E_H}{E_X}} \xrightarrow{(1)} a' = \frac{E_1 + E_2}{E_2} = \frac{E_1}{E_2} + 1 = \frac{N_1}{N_2} + 1$$

$$\boxed{a' = \frac{N_1 + N_2}{N_2}} \Rightarrow \boxed{a' = a + 1}$$

Por otro lado: $\sum f.m.m = 0$

$$N_1 \cdot I_1 = N_2 \cdot I_2$$

$$N_1 \cdot I_H = N_2 \cdot I_2 \\ = N_2 \cdot (I_X - I_H)$$

$$N_1 \cdot I_H + N_2 \cdot I_H = N_2 I_X$$

$$I_H \cdot (N_1 + N_2) = N_2 I_X$$

$$\frac{I_H}{I_X} = \frac{N_2}{N_1 + N_2} = \frac{1}{a'} \dots (2)$$

Dividiendo (1) y (2)


$$\frac{E_H / I_H}{E_x / I_x} = \left(\frac{N_1 + N_2}{N_2} \right)^2 = a'^2$$

$$\frac{Z_H}{Z_x} = \left(\frac{N_1 + N_2}{N_2} \right)^2 = a'^2 \dots (3)$$

EN conclusión:

$$E_H = a' \cdot E_x \quad ; \quad I_H = \frac{1}{a'} I_x \quad ; \quad Z_H = a'^2 \cdot Z_x$$

Ejm: $S = 100 \text{ kVA}$; $11500/2300 \text{ v}$; 60 Hz




Un trafo de 100 kVA , $11500/2300 \text{ v}$, 60 Hz es conectado como autotrafo como se muestra en la figura.

- Que niveles de tension podra interconectar
- Cual es la I_n q' circula por el devanado de 2300 v
- Cual es la I q' circula por el devanado comun.
- Cual es la corriente de salida
- Cual es la Potencia de entrada
- Que potencia suministra al lado de baja tension.

SOLUCIÓN

A)



E_1 : DEVANADO SERIE

E_2 : " COMÚN

Puede interconectarse los niveles de tensión 13,8KV y 11,5KV

B)
$$I_{H_N} = I_{1_N} = \frac{S_N}{V_{1_N}} = \frac{100KVA}{23KV} = 43,5A$$

C)
$$I_{2_N} = \frac{S_N}{V_{2_N}} = \frac{100KVA}{11,5KV} = 8,7A$$



D)
$$I_{x_N} = I_{H_N} + I_{2_N} = 52,2A$$

E) Pot. ENTRADA = $E_H \times I_H = 13,8KV \times 43,5A = 600KVA$



F) Pot. SALIDA = $E_x \times I_x = 11,5KV \times 52,2A = 600KVA$

AUTOTRANSFORMADOR REAL

CIRCUITOS EQUIVALENTES EXACTOS



CIRCUITO EQUIVALENTES APROXIMADOS




Ecuaciones

$$\bar{V}_H = \frac{1}{a'} \bar{I}_x \cdot \bar{Z}_{eq_H} + a' \bar{V}_x$$



$$\frac{\bar{V}_H}{a'} = \bar{I}_x \cdot \bar{Z}_{eq_x} + \bar{V}_x$$

DIAGRAMA FASORIAL

ASUMIENDO CARGA INDUCTIVA.



PRUEBA DE CORTOCIRCUITO




$$Z_{eq_H} = \frac{V_{ceH}}{I_{HN}}$$

$$Z_{eq_H} (\text{AUTOTRACO}) \equiv Z_{eq_1} (\text{TRACO})$$

Significa q la Z_{eq} referido al lado de alta es numericamente (gua) a la Z_{eq} referida al devanado serie del traco

PRUEBA EN VACIO: $Y_X = \frac{I_{exc}}{V_{XN}}$

Abierto



La Admitancia de excitación referida al lado de baja del autotrafo es numericamente igual a la Admitancia de excitación del devanado común del, Trafo.

EJEMPLO:

Un trafo 1 ϕ de 10KVA, 240/120V, 60Hz tiene los sgts parametros $R_1 = 0,14\Omega$, $X_1 = 0,2\Omega$, $R_2 = 0,03\Omega$, $X_2 = 0,048\Omega$, $\epsilon_1 = 0,0125$ $b_1 = 0,004$ S. a) Considerando el efecto de la I_{exc} dibujar los circuitos equivalentes referido al primario como al secundario en conexión como autotrafo 360/240V. En ambos circuitos indicar el valor numerico de sus parametros.

b) No teniendo en cuenta el efecto de la I_{exc} determinar los valores de regimen nominal del auto trafo anterior. Ademas calcular la Reg. y eficiencia a plena carga si dicho trafo alimenta por el lado de baja tension una carga resistiva, estando alimentado dicho trafo con su tension nominal primaria


Solucion:

$$1^\circ Z_{eqH} = Z_{eq}(120) = R_{eq}(120) + j X_{eq}(120)$$


$$R_{eq}(120) = \frac{0,14}{2^2} + 0,03 = 0,065\Omega$$

$$X_{eq}(120) = \frac{0,2}{2^2} + 0,048 = 0,098\Omega$$

$$2^\circ Y_X = Y_{(240)} = (0,0125 - j 0,004) S$$




Por Relación de transformación: $Z_{eq_x} = \frac{1}{1,5^2} Z_{eq_H}$



$$Y_H = \frac{1}{1,5^2} \cdot Y_x$$

b) VALORES NOMINALES ($S_{TRAFO} = 10KVA$)



Corrientes Nominales del autotrafo:

$$I_{HN} = I_{1N} = \frac{S_N}{E_{1N}} = \frac{10\text{kVA}}{0,120\text{kV}} = 83,33\text{A}$$

$$I_{2N} = \frac{S_N}{E_{2N}} = \frac{10\text{kVA}}{0,240\text{kV}} = 41,66\text{A}$$

$$I_{XN} = I_{HN} + I_{2N} = 125\text{A}$$

TENSIONES NOMINALES: $V_{HN} = 360\text{V}$ $V_{XN} = 240\text{V}$

Potencia Nominal

$$\begin{aligned} S_{N\text{ autotrafo}} &= V_{HN} \cdot I_{HN} = V_{XN} \cdot I_{XN} \\ &= 360 \cdot 83,33 = 240 \cdot 125 = 30\text{kVA} \end{aligned}$$

Regulación a plena carga resistiva. ($\cos \theta_L = 1$)

$$\text{Reg} = \frac{I_{XN}}{V_{XN}} (R_{eq_x} \cos \theta_L + X_{eq_x} \text{sen} \theta_L) + \frac{1}{2} \left[\frac{I_{XN}}{V_{XN}} (X_{eq_x} \cos \theta_L - R_{eq_x} \text{sen} \theta_L) \right]^2$$

Ref. Al PRIMARIO:

$$\text{Reg} = \frac{I_{HN}}{V_{HN}} (R_{eq_H} \cos \theta_L + X_{eq_H} \text{sen} \theta_L) + \frac{1}{2} \left[\frac{I_{HN}}{V_{HN}} (X_{eq_H} \cos \theta_L - R_{eq_H} \text{sen} \theta_L) \right]^2$$

Reempl. VALORES:

$$\text{Reg} = \frac{83,33}{360} (0,065 \times 1) + \frac{1}{2} \left[\frac{83,33}{360} (0,098 \times 1) \right]^2 = 0,0153$$

$$\text{Reg} = 1,53\%$$

Calculo de la eficiencia a plena carga (resistivo)

$$\eta = \frac{S_{X_N} \cos \theta_L}{S_{X_N} \cdot \cos \theta_L + P_{FeN} + P_{CuN}} \dots (1)$$

P_{FeN} :

$$P_{FeN} = g_c \cdot V_{1N}^2 \text{ (del traf)} \\ = 0,0225 \times (240)^2 \text{ W}$$

$$P_{FeN} = \underline{720 \text{ W}}$$

P_{CuN} :

$$P_{CuN} = I_{HN}^2 \cdot R_{eqH} \\ = 83,33^2 \times 0,065 \text{ W}$$


$$P_{CuN} = \underline{451,35 \text{ W}}$$

Reempl. Valores en (1)

$$\eta = \frac{30 \times 1}{30 \times 1 + 0,720 + 0,45135} = 0,9624 \Rightarrow$$

$$\eta = 96,24\%$$

El transformador ordinario como auto transformador



$$\frac{Pot_A}{Pot_T} = \frac{E_x \cdot I_x}{E_2 \cdot I_2} = \frac{I_1 + I_2}{I_2} = \frac{I_1}{I_2} + 1 = \frac{1}{a} + 1$$

$$\frac{Pot_A}{Pot_T} = \frac{aH}{a} \Rightarrow \boxed{\frac{Pot_A}{Pot_T} = \frac{a^0}{a}} \quad \text{PARA AUTOTRAFOS REDUCTORES}$$

Luego:


$$\frac{Pot_A}{Pot_T} = \frac{E_H/E_x}{E_1/E_2} = \frac{E_H}{E_1} = \frac{E_H}{E_H - E_x}$$

$$\circ \circ \quad \boxed{\frac{Pot_T}{Pot_A} = \frac{E_H - E_x}{E_H}}$$

donde: $\frac{E_H - E_x}{E_H}$: es el "factor de reducción de tensión"

Ejm:

Un trafico ordinario de 5KVA, 440/220V, 60Hz, se va a conectar como autotrafo elevador de 440/660V. Dibujar su CKTO equivalente e indicar su valores nominales de potencia, tensión y corriente.



PARA AUTOTRAFOS ELEVADORES.

$$\boxed{\frac{Pot_A}{Pot_T} = 1+a}$$

Valores Nominales:

$$\frac{Pot_A}{Pot_T} = \frac{a'}{a} = \frac{660/440}{220/440} = 3 \Rightarrow Pot_A = 3 Pot_T = 3 \times 5KVA$$

$$\Rightarrow Pot_A = S_N = 15KVA$$

TENSION:

$$E_{HN} = 660V ; E_{xN} = 440V$$

Corriente:

$$I_{HN} = \frac{15KVA}{0.66KV} = 22.73A \quad I_{xN} = \frac{15KVA}{0.44KV} = 34.09A$$

PÉRDIDAS Y RENDIMIENTO

Sabemos q' a plena carga, las pérdidas totales.

$$P_{FEN} + P_{CUN}$$

Luego, el rendimiento.

$$\eta = \frac{S_{2N} \cos \theta_L}{S_{2N} \cos \theta_L + P_{FEN} + P_{CUN}}$$

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{\text{PÉRDIDAS}_T}{\text{Pot}_{\text{TOTAL}_T}}}$$

Conectado como autotransformador a plena carga, las pérdidas son las MISMA

$$\eta_A = \frac{1}{1 + \frac{\text{PÉRDIDAS}_T}{\text{Pot}_{\text{TOTAL}_A}}}$$

Como: $\text{Pot}_{\text{TOTAL}_A} > \text{Pot}_{\text{TOTAL}_T} \implies$

$$\eta_A > \eta_T$$

Podemos expresar:

$$\eta_T = \frac{1}{1 + \% \text{ Pérdidas}_T} \dots \dots (1)$$

$$\text{Y} \quad \eta_A = \frac{1}{1 + \% \text{ Pérdidas}_A} \dots \dots (2)$$


Dividimos las pérdidas de ambos trafs.

$$\frac{\% \text{ Pérdidas}_T}{\% \text{ Pérdidas}_A} = \frac{\frac{\text{PÉRDIDAS}}{\text{Pot}_{\text{TOTAL}_T}}}{\frac{\text{PÉRDIDAS}}{\text{Pot}_{\text{TOTAL}_A}}}$$

$$= \frac{\text{Pot total A}}{\text{Pot total T}} = \frac{a'}{a}$$

$$\frac{\% \text{ Pérdidas A}}{\% \text{ Pérdidas T}} = \frac{a}{a'} = \frac{E_1/E_2}{E_H/E_X}$$

$\% \text{ Pérdidas A}$	$=$	$\frac{E_H - E_X}{E_H}$
$\% \text{ Pérdidas T}$		E_H



SE observa q' $\frac{E_H}{E_X}$ es mayor q' 2, LA VARIACIÓN UNITARIA de tensión

$\frac{E_H - E_X}{E_X}$ es menor q' $\frac{1}{2}$.

Por lo q' el ahorro en tamaño y costo y el aumento del rendimiento cuando se utiliza un autotrafo en vez de un trafo de 2 devanados puede ser importante cuando $\frac{E_H}{E_X}$ sea inferior a 2.

PARA VALORES MAYORES, estas ventajas NO SON tan significativas

CORRIENTE DE EXCITACIÓN

Si no tenemos carga y la tensión son nominales $\rightarrow \Phi$ tiene valor nominal.

$$f_{mm_A} = f_{mm_T}$$

N_A y N_T : Bobinados por donde circula $i\Phi$

$$N_A \cdot i\Phi_A = N_T \cdot i\Phi_T$$

Además:

$$\frac{N_T}{N_A} = \frac{V_T}{V_A}$$

V_T y V_A : Tensión nominal en los bobinados.

Luego:

$$\frac{i\Phi_A}{i\Phi_T} = \frac{V_T}{V_A}$$

$$V_A \cdot i\Phi_A = V_T \cdot i\Phi_T \quad \dots (1)$$

de excitación del autotrafo = de excitación del trafo de 2 bobinados

Además:

$$Pot_T = V_T \cdot I_{NT} \quad \dots (2)$$

$$Pot_A = V_A \cdot I_{NA} \quad \dots (3)$$

(2) y (3) en (1)

$$\frac{Pot_A}{I_{NA}} \cdot i\Phi_A = \frac{Pot_T}{I_{NT}} \cdot i\Phi_T$$

$$Pot_A \cdot \% i\Phi_A = Pot_T \cdot \% i\Phi_T$$


$$\frac{\% i\Phi_A}{\% i\Phi_T} = \frac{Pot_T}{Pot_A} = \frac{a}{a'} = \frac{E_1/E_2}{E_H/E_X}$$

$\frac{\% i\Phi_A}{\% i\Phi_T} = \frac{E_H - E_X}{E_H}$


TRANSFORMADORES EN SISTEMAS

TRIFÁSICOS

Consideraciones Previas:



1 TRANSFORMADOR 3ϕ






BANCADA 3ϕ de tres trafos 1ϕ


- La generación y transmisión de energía eléctrica se hace en sistemas trifásicos.
- Hay diferentes niveles de tensión, en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.
- La transformación de la energía eléctrica de un nivel de tensión a otro se realiza mediante un transformador 3ϕ o tres trafos 1ϕ conectados en bancada trifásica.

CONEXIONES TRIFÁSICAS

Tres devanados de 3 trafos 1 ϕ iguales pueden ser conectados en triángulo o estrella. Dependiendo de como se conecten los primarios o secundarios podemos obtener varias combinaciones. Las mismas conexiones se pueden hacer con los devanados primarios y secundarios de un trafe 3 ϕ .

Calculo triángulo - triángulo ($\Delta - \Delta$)





Se cumple:

$$V_{LINEA} = V_{FASE}$$

$$I_{LINEA} = \sqrt{3} I_{FASE}$$

Usos:

- Cuando la tensión es baja o mediana, la corriente es intensa.

Características:


Los tres trafos deben ser iguales.


Relación de transformación:

$$\frac{V_{LINEA PRIMARIO}}{V_{LINEA SECUNDARIO}} = \frac{V_{TR}}{V_{Tr}} = \frac{V_{RS}}{V_{rS}} = \frac{V_{ST}}{V_{sT}} = a$$

Diagrama fasorial:

Suponiendo cargas equilibradas y balanceadas.





$$\begin{aligned} \bar{I}_R &= \bar{I}_{RS} - \bar{I}_{TR} \\ \bar{I}_S &= \bar{I}_{ST} - \bar{I}_{RS} \\ \bar{I}_T &= \bar{I}_{TR} - \bar{I}_{ST} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \bar{I}_r &= \bar{I} - \bar{I}_{rt} \\ \bar{I}_s &= \bar{I}_{ts} - \bar{I}_{tr} \\ \bar{I}_t &= \bar{I}_{rt} - \bar{I}_{ts} \end{aligned}$$

Observando:


$$\bar{I}_R = \sqrt{3} \bar{I}_{RS} \angle -30^\circ ; \quad \bar{I}_r = \sqrt{3} \bar{I}_{rs} \angle -30^\circ$$






$\Rightarrow \bar{I}_R$ y \bar{I}_r están en fase

Grupo de conexión e índice horario



Si se invierte la polaridad del secundario.








El desfase es 180°

$$\bar{V}_{rs} = \frac{1}{a} \bar{V}_{RS} \angle -180^\circ$$

CONEXIÓN ESTRELLA - ESTRELLA (Y-Y)




Se cumple: $I_L = I_F$ $V_L = \sqrt{3} \cdot V_F$

Relación de Transformación:



$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3} V_{FP}}{\sqrt{3} V_{FS}} = a$$

DIAGRAMA FASORIAL :



$$\begin{aligned} \bar{V}_{RS} &= \bar{V}_{RN} - \bar{V}_{SN} \\ \bar{V}_{ST} &= \bar{V}_{SN} - \bar{V}_{TN} \\ \bar{V}_{TR} &= \bar{V}_{TN} - \bar{V}_{RN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{V}_{rs} &= \bar{V}_{rn} - \bar{V}_{sn} \\ \bar{V}_{st} &= \bar{V}_{sn} - \bar{V}_{tn} \\ \bar{V}_{tr} &= \bar{V}_{tn} - \bar{V}_{rn} \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} \bar{V}_{RS} &= a \cdot \bar{V}_{rs} \\ \bar{I}_R &= \frac{1}{a} \bar{I}_r \end{aligned}$$


No hay desfase entre tensión de líneas de primario y secundario, tampoco entre corriente de líneas del primario y secundario.

Grupo de conexión e índice horario

Si invertimos la polaridad del secundario:






Yy0



Yy6

Conexión triángulo - Estrella (Δ - Y)



Se cumple:

$$V_{Lp} = V_{Fp}$$

$$I_{Lp} = \sqrt{3} \cdot I_{Fp}$$

$$V_{Ls} = \sqrt{3} \cdot V_{Fs}$$

$$I_{Ls} = I_{Fs}$$




Relación de transformación

$$\frac{V_{Lp}}{V_{Ls}} = \frac{V_{Fp}}{\sqrt{3} V_{Fs}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$


V_{Lp} : Voltaje de líneas del primario

V_{Fp} : Voltaje de fase del primario

DIAGRAMA fasorial:




$$\bar{V}_{xs} = \frac{\sqrt{3}}{a} \bar{V}_{rs} \angle 30^\circ$$



$$\bar{I}_{rx} = \frac{a}{\sqrt{3}} \bar{I}_r \angle 30^\circ$$


Existe desfase entre tensión de líneas de primario y secundario de 30°
Igualmente entre corriente de línea de primario y secundario

Grupo de conexión e Índice horario






Dy 11

Si se invierte la polaridad del secundario



Dy 5

CONEXIÓN ESTRELLA - TRIANGULO (Y-Δ)



Se cumple:

$$V_{LP} = \sqrt{3} V_{FP}$$

$$I_{LP} = I_{FP}$$

Relación de transformación

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3} V_{FP}}{V_{FS}} = \sqrt{3} a$$

$$V_{LS} = V_{FS}$$

$$I_{LS} = \sqrt{3} I_{FS}$$

DIAGRAMA FASORIAL

