

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMÁTICO”



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA ELÈCTRICA Y ELECTRONICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELÈCTRICA

CURSO:

MAQUINAS ELECTRICAS II

TITULO DEL TEMA:

SOLUCIONARIO 1 PRÁCTICA

PROFESOR:

Ing. HUBER MURILLO MANRIQUE

INTEGRANTES

CÓDIGO

- FLORES ALVAREZ ALEJANDRO

1023120103

FECHA DE REALIZACION:

11/09/2014 AL 14/09/2014

FECHA DE ENTREGA:

15/09/2014



REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

BELLAVISTA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Problema 1.- Un G.S. de 02 polos, Conexión Y (estrella), $FP=0.8$, 1000KVA, 2.3kV, tiene una reactancia síncrona de $1.1\Omega/f$ y la resistencia de armadura $0.15\Omega/f$ (en AC) y 60Hz. Durante funcionamiento presenta pérdidas por fricción y ventilación de 24kW y sus pérdidas en el núcleo son de 18kW. El circuito de campo se alimenta de una fuente de 250 Voltios y una corriente máxima de 20 Ampere. En estas condiciones hallar:

A.- I_f cuando los instrumentos indican 2300 Voltios en Vacío.

B.- E_{af} en condiciones Nominales e I_f en estas condiciones, la regulación del G.S.

C.-Torque suministrado por el motor primo y la eficiencia del G.S.

D.-Construya las curvas de capacidad del G.S. e indique los valores de S, P, Q y $P_{prácticos}$.


Si el G.S. es regulado a $I_f=4.5$ A en estas condiciones responder:

E.- Cual será la V cuando alimenta una carga de $20\angle 30^\circ\Omega$ Conectada en Δ . Además hallar la regulación y la Eficiencia.

Solución

A.- De la Gráfica

Como tenemos que el circuito está en vacío $I_a=0$ A



$$E_{af} = V$$

Por tanto $E_{af} = V = 2300$ Voltios en tabla tenemos:


$$I_f = 4.33 \text{ Amp}$$

B.- Tensión (E_{af}) generada en condiciones normales.

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014





$$Z_s = R_a + jX_s = 0.15 + 1.1j = 1.11 \angle 82.23^\circ$$

Hallamos la corriente nominal a la cual trabaja el G.S.


$$I_a = \frac{S_n}{\sqrt{3} \times V} = \frac{1000 \text{ KVA}}{\sqrt{3} \times 2.3 \text{ KV}} = 251.02 \text{ Amp}$$

Con un factor de potencia $FP = 0.8 \phi = 36.87^\circ$

Finalmente la corriente en su expresión fasorial es:

$$I_a = 251.02 \angle -36.87^\circ \text{ Amp}$$

La tensión de línea tenemos que es de 2.3kV (Línea)



$$V = \frac{2300}{\sqrt{3}} = 1327.91 \text{ (fase)} \quad \Rightarrow \quad \bar{V} = 1327.91 \angle 0^\circ \quad \text{Considerando de Referencia.}$$

$$\bar{E}_{af} = \bar{V} + \bar{I}_a \times \bar{Z}_s$$

$$\bar{E}_{af} = 1327.91 \angle 0^\circ + 251.02 \angle -36.87^\circ \times 1.11 \angle 82.23^\circ$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

$$\bar{E}_{af} = 1536.55 \angle 7.42^\circ \text{ (fase)}$$

$$\bar{E}_{af} = 2661.39 \angle 7.42^\circ \text{ (Linea)}$$

De la gráfica dada con $E_{af} = 2661.39 \text{ Voltios}$ tenemos $I_f = 6 \text{ Amps}$

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V}$$

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V} = \frac{1536.55 - 1327.91}{1327.91} = 0.1571$$

$$Reg(\%) = 15.71\%$$

C.- El torque y la eficiencia

Hallando la potencia útil o también llamada potencia de Salida tenemos.

$$P_{util} = 3 \times V \times I_a \times \cos \phi = 3 \times 1327.91 \times 251.02 \times 0.8 = 800 \text{ kW}$$

También tenemos Potencia de pérdidas en el cobre o también llamado perdidas eléctricas.

$$P_{cu} = 3 \times R_a \times I_a^2 = 3 \times 0.15 \times (251.02)^2 = 28.35 \text{ kW}$$

$$P_{fric \text{ y } vent} = P_{mec} = 24 \text{ kW (dato)}$$

$$P_{nucleo} = 18 \text{ kW (dato)}$$

$$\text{Considerando } P_{campo} = 0 \text{ kW (dato)}$$

Luego tenemos:

$$P_{ingreso} = P_{util} + P_{cu} + P_{fric} + P_{nucleo} + P_{campo} = 870.35 \text{ kW}$$

Sabemos que el Torque se relaciona de la siguiente manera:

$$T_n = \frac{P_{util}}{RPM \times \frac{\pi}{30}} = 2308.69 \text{ N} - m$$

$$T_n = 2308.69 \text{ N} - m$$

La eficiencia es:

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

$$n = \frac{P_{util}}{P_{ingreso}} = \frac{800 \text{ kW}}{870.35 \text{ kW}} = 0.9192$$

$$n = 91.92\%$$

D.- Construyendo las curvas de Capacidad del generador:

De los datos obtenidos anteriormente resumimos:

$$S_{nom} = 1 \text{ MVA}$$

$$Q = -\frac{3 \times V^2}{X_s} = -\frac{3 \times 1327.91^2}{1.1} = -4.81 \text{ MVAR}$$

$$DE = \frac{3 \times V \times E_{af}}{X_s} = \frac{3 \times 1327.91 \times 1536.55}{1.1} = 5.56 \text{ MVA}$$

$$P_{práctica} = 0.925 \times P_{nom} = 0.925 \times 0.8 \text{ M} = 0.74 \text{ MW}$$

$$P_{turbina} = P_{ingreso} = 0.87 \text{ MW}$$

También tenemos:

$$S_n = P_n + jQ_n \quad \text{Donde } P_n = 0.8 \text{ MW} \quad \text{y} \quad Q_n = 0.6 \text{ MVAR}$$

La curva de capacidad lo graficamos en Autocad dándole una escala

Para que la gráfica salga correctamente bien y tengamos la $Q_{práctica}$ y

β = el ángulo que forma $P_{practico}$ con $Q_{practico}$ también correctamente consideramos como base a $S_{nom}=1\text{MVA}$

$S_{nom} = 1 \text{ MVA}$ Equivale a 100 metros en la gráfica de esto deducimos que:

$$S_{nom} = 1 \text{ MVA} \Rightarrow 100 \text{ metros}$$

$$Q = -4.81 \text{ MVAR} \Rightarrow 481 \text{ metros}$$

$$DE = 5.56 \text{ MVA} \Rightarrow 556 \text{ metros}$$


$$P_{práctica} = 0.74 \text{ MW} \Rightarrow 74 \text{ metros}$$

$$P_{nominal} = 0.8 \text{ MW} \Rightarrow 80 \text{ metros}$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

Con esto tenemos la siguiente gráfica:



De donde de la gráfica sacamos:

$$\beta = 22^\circ$$

$$P_{práctica} = 0.304 MVAR$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

E.- Cuando será V cuando se alimenta una carga de $20 \angle 30^\circ$ conectada en Δ , además hallar la regulación y la eficiencia.

Como la impedancia que nos da como dato esta en conexión en delta y nuestro G.S. se encuentra en Estrella por tal motivo hay que hacer una transformación a la carga que se encuentra en delta para ello recordemos:


La conversión de delta a estrella es:

Simply
es: $Z_1 \times Z_2$


$$Z_L = \frac{Z_1 \times Z_2 \times Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

Cuando ($Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z$) entonces

$$Z_L = \frac{Z}{3}$$



$$Z_L = \frac{20 \angle 30^\circ}{3} = 6.67 \angle 30^\circ \gg Z_A = Z_B = Z_C$$



$\bar{E}_{af} = 1356.7 \angle 0^\circ \gg$ En este caso tomamos como referencia \bar{E}_{af}

$$\bar{E}_{af} = \bar{I}_a \times (\bar{Z}_s + \bar{Z}_L)$$

$$1356.7 \angle 0^\circ = \bar{I}_a \times (1.11 \angle 82.23^\circ + 6.67 \angle 30^\circ)$$

$$\bar{I}_a = 183.37 \angle -36.81^\circ$$

Por lo tanto para hallar V planteamos:

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

$$\bar{V} = \bar{I}_a \times \bar{Z}_L = 183.37 \angle -36.81^\circ \times 6.67 \angle 30^\circ = 1223.07 \angle -6.81^\circ \text{ (fase)}$$

$$\bar{V} = \sqrt{3} \times 1223.07 \angle -6.81^\circ = 2118 \angle -6.81^\circ \text{ (Linea)}$$

Por lo tanto hallamos las potencia de pérdidas y la potencia útil que general el G.S.

$$P_{util} = 3 \times V \times I_a \times \cos \phi = 3 \times 1223.07 \times 183.37 \times 0.8 = 538.25 \text{ kW}$$

También tenemos Potencia de pérdidas en el cobre o también llamado perdidas eléctricas.

$$P_{cu} = 3 \times I_a^2 \times R_a = 3 \times (183.37)^2 \times 0.15 = 15.13 \text{ kW}$$

$$P_{fric} \text{ y } vent = P_{mec} = 24 \text{ kW (dato)}$$

$$P_{nucleo} = 18 \text{ kW (dato)}$$

$$\text{Considerando } P_{campo} = 0 \text{ kW (dato)}$$

Luego tenemos:

$$P_{ingreso} = P_{util} + P_{cu} + P_{fric} + P_{nucleo} + P_{campo} = 595.38 \text{ kW}$$

Luego de estos datos tenemos

$$T_n = \frac{P_{util}}{RPM \times \frac{\pi}{30}} = 1427.75 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_n = 1427.75 \text{ N} \cdot \text{m}$$

La eficiencia es:

$$n = \frac{P_{util}}{P_{ingreso}} = \frac{538.25 \text{ kW}}{595.38 \text{ kW}} = 0.9040$$

$$n = 90.40\%$$

La regulación del G.S. viene con la siguiente expresión:

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V}$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V} = \frac{1356.7 - 1223.07}{1223.07} = 0.1092$$

$$Reg(\%) = 10.92\%$$

Problema N° 2.- Un generador síncrono trifásico de 100kVA, 1100 Voltios, 60 Hz, FP=0.76, 04 polos y de polos lisos, conexión en Y (estrella), se somete a ensayos para hallar sus parámetros propios indicados en la tabla

Prueba de Resistencia	6 V _{DC}	2.5 A _{DC}	
Prueba de Vacío	I _f =12 Amp	V=420 Volt	I _n =
Prueba de Corto Circuito	I _f =12.5 Amp	V=	I _n =I _{cc} =

T_{amb}=20°C T_{trabajo}=90°C

Hallar:

A.-Hallar el vector Z_s en Ω y en p.u.


B.-Si la conexión fuese en Δ, con los mismos ensayos hallar la Z_s en p.u.

C.-La regulación del G.S. para la pregunta A.

D.- La regulación del G.S. para la pregunta B.

Solución

De la conexión en triángulo del G.S. tenemos:



$$R_T = \frac{V_{DC}}{I_{DC}} = \frac{6}{2.5} = 2.4 \quad \Omega/f$$

$$R_{1T_{amb}} = \frac{R_T}{2} = 1.2 \quad (20^\circ\text{C}) \quad \Omega/f$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

$$R_{1TTrab} = R_{1Tamb} \times (1 + \alpha(T - T_o)) \quad \Omega/f$$

$$R_{1TTrab} = R_{1Tamb} \times (1 + \alpha(T - T_o)) \quad \Omega/f$$

$$R_{1TTrab} = 1.2 \times (1 + 0.00393(90 - 20)) \quad \Omega/f$$

$$R_{1TTrab} = 1.53012 \quad \Omega/f$$

Sabemos también:

$$R_{1AC} = k \times R_{1TTrab} \quad \Omega/f \quad \dots \dots \dots (\alpha)$$

$$\text{Sabemos: } X = 0.063598 \times \sqrt{\frac{\mu \times f}{R_{1TTrab}}} = 0.063598 \times \sqrt{\frac{1 \times 60}{1.53012}} = 0.3982$$

$$X = 0.3982 \approx 0.4$$


En tablas tenemos el efecto Skin que es igual a:

$$k = 1.0013$$

Finalmente tenemos la resistencia a temperatura de trabajo y en AC. en (α)

$$R_{1AC} = 1.0013 \times 1.053012 = 1.5321 \quad (90^\circ C) \quad \Omega/f$$


La grafica queda de la siguiente manera:



REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014


Suponiendo que el G.S. trabaje en condiciones lineales de su curva de operación If vs Eaf.



$$\frac{420}{12} = \frac{X}{12.5} \quad \rightarrow \quad X = E_{af} = 437.5 \text{ Volts (Linea)}$$

Por estar conectado en estrella.

$$E_{af} = 252.59 \text{ Volts (fase)}$$



$$I_a = I_{CC} = I_{nom} = \frac{S_{nom}}{\sqrt{3} \times V_{nom}}$$

$$I_a = \frac{100 \text{ KVA}}{\sqrt{3} \times 1100 \text{ V}} = 52.48 \text{ Amp}$$

Del circuito tenemos:

$$E_{af} = I_a \times Z_s \quad \rightarrow \quad Z_s = \frac{E_{af}}{I_a} = \frac{252.59}{52.48} = 4.823 \quad \Omega/f$$

También sabemos que:

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

$$Z_s^2 = R_a^2 + X_s^2 \rightarrow X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_a^2} \rightarrow X_s = \sqrt{4.813^2 - 1.5321^2}$$

$$X_s = 4.563 \quad \Omega/f$$

$$\bar{Z}_s = R_a + jX_s \rightarrow \bar{Z}_s = 1.5321 + j4.563 \quad \Omega/f$$

Para hallar en p.u. debemos hallar primero Z_b y recordar que:


$$X_{p.u.} = \frac{X_{real}}{X_{base}}$$

$$Z_{base} = \frac{V_b^2}{S_n} = \frac{1100^2}{100 \times 10^3} = 12.1$$

$$Z_{p.u.} = \frac{Z_{real}}{Z_{base}} = \frac{1.5321 + j4.563}{12.1} = 0.1266 + j0.377 \quad p.u.$$

$$Z_{p.u.} = 0.1266 + j0.377 \quad p.u.$$

B.- Si la conexión fuese en Δ , hallar Z_s en p.u.



$$R_T = \frac{V_{DC}}{I_{DC}} = \frac{6}{2.5} = 2.4 \quad \Omega/f$$

$$R_{1Tamb} = \frac{3 \times R_T}{2} = 1.5 \times 2.4 = 3.6 \quad (20^\circ C) \quad \Omega/f$$

$$R_{1TTrab} = R_{1Tamb} \times (1 + \alpha(T - T_o)) \quad \Omega/f$$

$$R_{1TTrab} = 3.6 \times (1 + 0.00393(90 - 20)) \quad \Omega/f$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

$$R_{1TTrab} = 3.8829 \quad \Omega/f$$

Para hallar el efecto Skin:

$$R_{1AC} = k \times R_{1TTrab} \quad \Omega/f \quad \dots \dots \dots \quad (\alpha)$$

$$\text{Sabemos: } X = 0.063598 \times \sqrt{\frac{\mu \times f}{R_{1TTrab}}} = 0.063598 \times \sqrt{\frac{1 \times 60}{3.8829}} = 0.25$$

Interpolando tenemos:


X	k
0.2	1.0001
0.25	k
0.3	1.0004

$$k = 1.00025$$

Finalmente tenemos la resistencia a temperatura de trabajo y en AC. en (α)

$$R_{1AC} = 1.00025 \times 3.8829 = 3.884 \quad (90^\circ\text{C}) \quad \Omega/f$$


Suponiendo que el G.S. trabaje en condiciones lineales de su curva de operación I_f vs E_{af} .



$$\frac{420}{12} = \frac{X}{12.5} \rightarrow X = E_{af} = 437.5 \text{ Volts (Linea)}$$

$$\therefore E_{af} = 437.5 \text{ Volts (Linea)} = E_{af} = 437.5 \text{ Volts (fase)}$$

La grafica queda:



$$I_a = I_{CC} = I_{nom} = \frac{100 \text{ KVA}}{\sqrt{3} \times 1100 \text{ V}}$$

$$I_a = 52.48 \text{ Amp (Linea)}$$

$$I_a = \frac{52.48}{\sqrt{3}} = 30.303 \text{ Amp (Fase)}$$

Del circuito tenemos:

$$E_{af} = I_a \times Z_s \quad \rightarrow \quad Z_s = \frac{E_{af}}{I_a} = \frac{437.5}{30.303} = 14.438 \quad \Omega/f$$

También sabemos que:

$$Z_s^2 = R_a^2 + X_s^2 \quad \rightarrow \quad X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_a^2} \quad \rightarrow \quad X_s = \sqrt{14.438^2 - 3.884^2}$$

$$X_s = 13.905 \quad \Omega/f$$

$$\bar{Z}_s = R_a + jX_s \quad \rightarrow \quad \bar{Z}_s = 3.884 + j13.905 \quad \Omega/f$$

Para hallar en p.u. debemos hallar primero Z_b y recordar que:

$$X_{p.u.} = \frac{X_{real}}{X_{base}}$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

$$Z_{base} = \frac{V_b^2}{S_n} = \frac{1100^2}{100 \times 10^3} = 12.1$$

$$Z_{p.u.} = \frac{Z_{real}}{Z_{base}} = \frac{3.884 + j13.905}{12.1} = 0.321 + j1.149 \quad p.u.$$

$$Z_{p.u.} = 0.321 + j1.149 \quad p.u.$$

C.- La Regulación para A (conexión en estrella)

$$f.d.p = 0.76 \quad \rightarrow \quad \phi = 40.54 \text{ (atraso)}$$

$$\text{Sabemos: } \bar{E}_{af} = \bar{V} + \bar{I}_a \times \bar{Z}_s \quad \rightarrow \quad \bar{V} = \bar{E}_{af} - \bar{I}_a \times \bar{Z}_s$$

$$\bar{V} = 252.59 \angle 0^\circ - (52.48 \angle -40.54^\circ) \times (1.532 + j4.563)$$

$$\bar{V} = 134.794 \angle -74.53^\circ$$

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V} = \frac{252.59 - 134.794}{134.794}$$

$$Reg(\%) = 87.389\%$$

D.- La Regulación para B (conexión en Delta/Triangulo)

$$f.d.p = 0.76 \quad \rightarrow \quad \phi = 40.54 \text{ (atraso)}$$

$$\text{Sabemos: } \bar{E}_{af} = \bar{V} + \bar{I}_a \times \bar{Z}_s \quad \rightarrow \quad \bar{V} = \bar{E}_{af} - \bar{I}_a \times \bar{Z}_s$$

$$\bar{V} = 437.5 \angle 0^\circ - (30.303 \angle -40.54^\circ) \times (3.884 + j13.905)$$

$$\bar{V} = 254.75 \angle -73.07^\circ$$

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V} = \frac{437.5 - 254.75}{254.75}$$

$$Reg(\%) = 71.737\%$$

Problema N° 3.- Un generador síncrono de 02 polos de 300KVA, 480 V, 60 Hz, FP=0.8 en atraso, conexión en Y es sometido a ensayos tal como sigue: la resistencia $R_a=0.03\Omega/f$. las pérdidas en el núcleo son 9.8 kW, las perdidas por fricción y perdidas mecánicas son 13.85 kW. Las características de vacío y cortocircuito se presentan en la siguiente tabla.

CARACTERISTICAS DE VACIO Y CORTOCIRCUITO

If (Amp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V (Volt)	240	480	685	840	960	1030	1070	1090	1110	1120
Ia (Amp)	160	280	440	570	720	860	1000	1140	1290	1430

A.- Levantar la curva de vacío y la recta de cortocircuito en papel milimetrado.

B.-Calcular la reactancia síncrona en p.u.

C.-Calcular la corriente de campo necesaria para que el G.S. trabaje a tensión, corriente, frecuencia, y factor de potencia nominales. En estas condiciones hallar la regulación.

D.-Hallar el torque necesario para que el G.S. trabaje en condiciones nominales. Calcular la EF del G.S.

E.-Cuando el generador está trabajando a sobrecarga (120%) hallar el torque y la eficiencia permaneciendo las perdidas en el núcleo, las pérdidas por fricción y mecánicas constantes.

F.-Calcular S, P y Q nominales cuando el generador trabaje a 50 Hz, manteniendo las mismas perdidas de armadura y campo que se representa en 60Hz, cuál será la nueva regulación de tensión del G.S. a 50 Hz.

G.-Hacer el grafico de las curvas de capacidad del G.S. en condiciones nominales.

Solución:

De los datos:

$$\#_{polos} = 02 \text{ polos}$$

$$S_{nom} = 300KVA$$

$$V_{nom} = 480 V$$

$$f_{nom} = 60 Hz$$

$$F.P = 0.8 \text{ (atraso)}$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014


Conexión = Y

$$R_{aAC} = 0.03 \quad \Omega/f$$


$$P_{nucleo} = 9.8 \text{ kW}$$

$$P_{mec} = 13.85 \text{ kW}$$

A.- Levantar la curva de vacío y recta de corto circuito.



Corriente de campo vs Tensión Eaf en Vacío.



Eaf vs Inom

B.- Reactancia síncrona

Trabajando en condiciones normales

$$I_a = I_{nom} = \frac{300\text{KVA}}{\sqrt{3} \times 480\text{ V}} = 360.8\text{ Amp}$$

Con este valor $I=360\text{ A}$, nos vamos a tablas y no encontramos Eaf, por lo tanto interpolamos de la tabla de la siguiente manera:

Icc=Inom (A)	Eaf (V)
280	480
360	Eaf
440	685

$$E_{af} = 582.5\text{ Volt (Linea)}$$

$$E_{af} = 336.31\text{ Volt (fase)}$$

$$Z_s = \frac{E_{af}}{I_a} = \frac{336.31\text{ Volt}}{360.8\text{ A}} = 0.932\ \Omega/f$$

$$Z_s^2 = R_a^2 + X_s^2 \rightarrow X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_a^2} \rightarrow X_s = \sqrt{0.932^2 - 0.03^2}$$

$$X_s = 0.932 \quad \Omega/f$$

$$\bar{Z}_s = R_a + jX_s \quad \rightarrow \quad \bar{Z}_s = 0.03 + j0.932 \quad \Omega/f$$

Para hallar en p.u. debemos hallar primero Z_b y recordar que:


$$X_{p.u.} = \frac{X_{real}}{X_{base}}$$

$$Z_{base} = \frac{V_b^2}{S_n} = \frac{480^2}{300 \times 10^3} = 0.768$$

$$Z_{p.u.} = \frac{Z_{real}}{Z_{base}} = \frac{0.03 + j0.932}{0.768} = 0.039 + j1.212 \quad p.u.$$

$$Z_{p.u.} = 0.039 + j1.212 \quad p.u.$$

C.- Corriente I_f cuando trabaja condiciones nominales.



$$\bar{Z}_s = 0.03 + j0.932 \quad \Omega/f$$

$$\bar{Z}_s = 0.932 \angle 88.15^\circ \quad \Omega/f$$

$$\bar{V} = \frac{480}{\sqrt{3}} = 277 \angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_a = 360 \angle -36.87^\circ$$

Luego tenemos:

$$f.d.p = 0.8 \quad \rightarrow \quad \phi = 36.87 \text{ (atraso)}$$

$$\text{Sabemos: } \bar{E}_{af} = \bar{V} + \bar{I}_a \times \bar{Z}_s \quad \rightarrow \quad \bar{V} = \bar{E}_{af} - \bar{I}_a \times \bar{Z}_s$$

$$\overline{E_{af}} = 277 \angle 0^\circ + (360.8 \angle -36.87^\circ) \times (0.932 \angle 88.15^\circ)$$

$$\overline{E_{af}} = 553.47 \angle 28.30^\circ$$

Interpolando tenemos:

Eaf (V)	If (A)
480	2
553.47	X
685	3

$$X = i_f = 2.3584 \text{ Amp}$$

Por lo tanto hallando la regulación.

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V} = \frac{319.54 - 277}{277}$$

$$Reg(\%) = 15.357\%$$

D.- Torque y eficiencia a condiciones nominales.

$$P_{util} = 3 \times V \times I_a \times \cos \phi = 3 \times 360.8 \times 277 \times 0.8 = 239.85 \text{ kW}$$

También tenemos Potencia de pérdidas en el cobre o también llamado perdidas eléctricas.

$$P_{cu} = 3 \times I_a^2 \times R_a = 3 \times (360.8)^2 \times 0.03 = 11.715 \text{ kW}$$

$$P_{fric} \text{ y } vent = P_{mec} = 13.85 \text{ kW (dato)}$$

$$P_{nucleo} = 9.8 \text{ kW (dato)}$$

Considerando $P_{campo} = 0 \text{ kW (dato)}$

Luego tenemos:

$$P_{ingreso} = P_{util} + P_{cu} + P_{fric} + P_{nucleo} + P_{campo} = 275.215 \text{ kW}$$

Luego de estos datos tenemos con $n_s = 3600 \text{ PRM}$

$$T_n = \frac{P_{util}}{RPM \times \frac{\pi}{30}} = 636.22 \text{ N} - m$$

$$T_n = 636.22 \text{ N} - m \dots \dots \dots (*)$$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014

La eficiencia es:

$$n = \frac{P_{util}}{P_{ingreso}} = \frac{239.850 \text{ kW}}{275.215 \text{ kW}} = 0.8715$$

$$n = 87.15\%$$

La regulación del G.S. viene con la siguiente expresión:

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V}$$

$$Reg(\%) = \frac{E_{af} - V}{V} = \frac{1356.7 - 1223.07}{1223.07} = 0.1092$$

E.- Cuando el generador está a una sobrecarga de 120%, hallar Torque y eficiencia

¿Qué sucede si sobrecarga un generador eléctrico?

No se debería sobrecargar el generador una vez que esté funcionando, aunque están diseñados para soportar condiciones de sobrecarga por un tiempo breve durante el arranque. Si un generador funciona durante mucho tiempo en condiciones de sobrecarga (es decir, a un régimen por encima del régimen máximo del generador) podrán ocurrir varias cosas. Entre lo que puede ocurrir se incluye:

- Recalentamiento del sistema de refrigeración
- Recalentamiento de las bobinas del alternador
- Disminución de la viscosidad del aceite (espesor) con la resultante pérdida de presión del aceite
- Reducción de la vida útil del generador

Si me dicen que en G.S. está en 120% sobrecargado, quiere decir que está exigiéndose 20% más de lo normal a lo que debería trabajar.

$$S_n = 300 \text{ KVA} \quad \text{Trabajando a 100\% (Condiciones normales)}$$

$$S_{sobrecg} = 300 \text{ KVA} + 20\%(300 \text{ KVA}) = 360 \text{ KVA} \quad (\text{Cond Sobrecarga})$$

Luego de que se modificara la potencia hallamos los nuevos parámetros:

$$I_{sobrecarga} = \frac{360 \text{ KVA}}{\sqrt{3} \times 480 \text{ V}} = 433.01 \angle -36.87^\circ$$

$$\vec{E}_{af} = \vec{V} + \vec{I}_a \times \vec{Z}_s$$

$$\overline{E_{af}} = 277 \angle 0^\circ + (433.01 \angle -36.87^\circ) \times (0.932 \angle 88.15^\circ)$$

$$\overline{E_{af}} = 616.44 \angle 30.74^\circ$$

Luego tenemos:

$$P_{util} = 3 \times V \times I_a \times \cos \phi = 3 \times 277 \times 433.01 \times 0.8 = 287.865 \text{ kW}$$

También tenemos Potencia de pérdidas en el cobre o también llamado perdidas eléctricas.

$$P_{cu} = 3 \times I_a^2 \times R_a = 3 \times (433.01)^2 \times 0.03 = 16.874 \text{ kW}$$

$$P_{fric \ y \ vent} = P_{mec} = 13.85 \text{ kW (dato)}$$

$$P_{nucleo} = 9.8 \text{ kW (dato)}$$

Considerando $P_{campo} = 0 \text{ kW (dato)}$

Luego tenemos:

$$P_{ingreso} = P_{util} + P_{cu} + P_{fric} + P_{nucleo} + P_{campo} = 328.389 \text{ kW}$$

Luego de estos datos tenemos con $n_s = 3600 \text{ PRM}$

$$T_n = \frac{P_{util}}{RPM \times \frac{\pi}{30}} = 763.585 \text{ N} - m$$

$$T_n = 763.585 \text{ N} - m$$

La eficiencia es:

$$n = \frac{P_{util}}{P_{ingreso}} = \frac{287.865 \text{ kW}}{328.389 \text{ kW}} = 0.87659$$

$$n = 87.66\%$$

F.- S, P, Q nominales cuando $f=50 \text{ Hz}$

$$n_s = \frac{120 \times f}{Polos} = \frac{120 \times 50}{2} = 3000 \text{ RPM}$$

El torque viene dado por:

Como en el problema nos afirma que las pérdidas de armadura y campo son las mismas que en 60 Hz, de esto concluimos que la potencia útil será la misma que para 50 Hz, luego.

$$T_n = \frac{P_{util}}{RPM \times \frac{\pi}{30}} = \frac{239.85 \text{ kW}}{3000 \times \frac{\pi}{30}} = 763.466 \text{ N} - m \dots \dots \dots (**)$$

Comparando (*) con (**) concluimos:

Para que los parámetros de tensión, corriente, P_{util} , en condición de frecuencia de 60 Hz es que debe realizar el G.S. un mayor torque, ya que para 50 Hz, será la misma Tensión, $P_{perdidas}$, nominal que en 60 Hz.

$$S_{n(50Hz)} = S_{n(60Hz)} = 300 \text{ KVA}$$

$$P_{n(50Hz)} = P_{n(60Hz)} = 240 \text{ kW}$$

$$Q_{n(50Hz)} = Q_{n(60Hz)} = 180 \text{ KVAR}$$

G.- Grafico de la curvas de Capacidad del Generador síncrono.

Tenemos:

$$S_n = 0.3 \text{ MVA}$$

$$Q = -\frac{120 \times V^2}{X_s} = -\frac{120 \times 277^2}{0.933} = -0247 \text{ MVAR}$$

$$Q = -\frac{3 \times V \times E_{af}}{X_s} = \frac{3 \times 277 \times 553.84}{0.933} = 0.493 \text{ MVA}$$

$$S_n = P_n + Q_n$$


$$Q_n = 0.240 \text{ MW}$$

$$P_{practico} = 0.925 \times 0.240 = 0.222 \text{ MW}$$

$$P_{turbina} = P_{ingreso} = 0.275 \text{ MW}$$

$$\text{De la gráfica tendremos : } \begin{cases} Q_{turbina} = ? \\ \varphi = ? \end{cases}$$

Dándole una adecuada escala y dibujando en autocad tenemos:



De la gráfica tenemos : $\begin{cases} Q_{turbina} = 91,19 \text{ KVAR} \\ \varphi = 22^\circ \end{cases}$

REVISADO

Por ALEJANDRO FLORES fecha 21:41 , 15/09/2014